

Главы 1—5 написаны проф. д-ром техн. наук М. А. МАСИНО, главы 6, 7—9 — дол. канд. техн. наук Г. В. МОТОВИЛЬНЫМ, главы 10—15 — доц. канд. техн. наук В. Н. АЛЕКСЕЕВЫМ.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ,

Глава 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

§ 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕТАЛЛАМ И СПЛАВАМ

Одной из основных задач авторемонтного производства является восстановление деталей. Автомобильные детали изготавливаются из многих металлов и сплавов и соответственно при их восстановлении используются разнообразные ремонтные материалы. Обоснование способов и режимов восстановления деталей непосредственно связано со знанием химического состава, механических, физических и технологических характеристик тех металлов, из которых они изготавливаются.

Ванечки.

Большинство деталей автомобилей воспринимает при работе значительные статические и динамические нагрузки. Динамические нагрузки возникают при сгорании газов в камере сгорания цилиндров двигателей, из-за действия инерционных сил, при нарушении соприкосновения сопряженных агрегатов, механизмов и деталей, в результате частотных колебаний, при положении автомобиля, **ударах** колес о препятствия (неровности дороги) и по другим причинам. Многие детали воспринимают систематические переменные нагрузки и поэтому могут подвергаться усталостным разрушениям. К таким деталям в первую очередь следует отнести: пропольные балки и поперечины рам, рессорные листы, пружины подвески, полуоси и др.

многих деталей неблагоприятные. Лишь немногие сопряжения автомобилей работают в условиях жидкостного трения (шатунные и коренные шейки коленчатых валов). Большинство деталей работает в условиях граничного трения, а некоторые детали (тормозные барабаны, колодки, диски сцепления и др.) в условиях трения без смазки (ГОСТ 16429—70).

Некоторые детали автомобилей, кроме механического, подвергены также коррозионно-механическому изнашиванию, в частности, окислительному (поршины, клапаны двигателей, головки цилиндров, поршневые кольца, гильзы цилиндров и др.) и изнашиванию при фреттинг-коррозии (листовые рессоры, сопряжения кузовов и кабин).

коррозионно-механическому изнашиванию, в частности, окислительному (поршины, клапаны, двигатели, головки цилинров, поршневые колпаки, гильзы цилинров и др.) и изнашиванию при фреттинг-коррозии (листовые рессоры, сопряжения кузовов).

Применительно к сопряжениям, характеризующимся взаимно-поступательным перемещением сопряженных поверхностей при ограниченной смазке, довольно часто можно наблюдать результаты молекулярно-механического изнашивания, являющегося результатом одновременного воздействия механических и атомно-молекулярных сил.

При этом виде изнашивания на сопряженных поверхностях возникают заидры вследствие поверхностного скользывания и переноса металла. В целом можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев ресурс автомобильных деталей до необходимости их восстановления или выбраковки определяется износом их рабочих поверхностей.

Масино М. А. и др.
Автомобильные материалы: Справочник инженера-механика / Масино М. А., Алексеев В. Н., Мотовилин Г. В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1979. — 288 с., ил., табл.
В пер.: 1 р. 40 к.

В первом разделе справочника содержатся данные о химическом составе, механических, физических и технологических свойствах и области применения в автомобилестроении и авторемонте широких сплавов, а также ремонтных материалов. Во втором разделе справочника содержатся сведения такого же характера о пластических маселам, резине, кирем, древесине, набоинце, изоляционном, лакокрасочном материалах, топливу, маслам и смазкам, а также техническим жидкостям.
Второе издание справочника значительно обновлено. Внесены новые действующие стандарты и технические условия. В приложении приведена таблица первоначальных измерений систем СГС и МКСС в единицы СИ.
Первое издание выпущено в 1971 г.
Справочник предназначен для инженерно-технических работников автотранспорта и авторемонтных предприятий.

Особенности эксплуатации автомобилей не позволяют при разработке их конструкции идти по пути увеличения сечений, габаритных размеров и массы деталей. Поэтому к материалам, применяемым при их производстве и восстановлении, предъявляются высокие требования. Они должны надежно обеспечивать статическую и динамическую прочность, изготавливаемых из них деталей, гарантить от опасности их усталостного разрушения, обеспечивать высокую износостойкость трущихся поверхностей, а в ряде случаев также температурную и коррозионную стойкость.

Указанным требованиям хорошо отвечают легированные стали. В нормализованных и особенно улучшенном состоянии они обеспечивают при ограниченных сечениях необходимую прочность изготавливаемых из них деталей, а в результате термо-термической обработки с последующими закалкой и низкотемпературным отпуском — высокую твердость и износостойкость рабочих поверхностей при больших удельных нагрузках.

За счет соответствующего подбора легирующих компонентов у изготавливаемых деталей достигается пружинящие свойства, коррозионная стойкость, жаро-прочность и другие специальные качества. В автомобильстроении широко распространены легированные стали при большом разнообразии используемых групп, марок и химического состава.

Однако нельзя не учитывать, что стоимость легированных сталей в 2—4 раза более превосходит стоимость качественных углеродистых сталей. При массовом характере продукции, выпускаемой автомобильной промышленностью, стоимость легированных сталей имеет первостепенное значение. Поэтому при изготовлении автомобилильных деталей наряду с легированными применяются более дешевые низкоуглеродистые (ГОСТ 19282—73) и качественные углеродистые стали. Они применяются во всех случаях, когда это не вызывает снижения надежности и ресурса соответствующих деталей, а следовательно, и тех агрегатов и узлов, в конструкции которых они входят.

Например, такие детали, как полуоси, шкворни поворотной панели, поршневые пальцы, у грузовых автомобилей большой грузоподъемности изготавливаются, как правило, из легированных сталей; у легковых и грузовых автомобилей невысокой грузоподъемности для производства аналогичных деталей обычно используются качественные углеродистые стали марок: сталь 40 и сталь 45 (при поверхности листовой закалке ТВЧ).

В качестве заготовок автомобильных деталей используются поковки, штамповки, черные и цветные литье. Первые два вида заготовок отличаются более равномерной и мелкозернистой структурой и ориентированы расположением волокнистых зерен металла, а следовательно, и наилучшими механическими свойствами готовых деталей. Поэтому в конструкциях автомобилей кованых и штампованных деталей большинство. Исходным материалом для изготовления поковок и штамповок является металлокристалл. Однако он почти в 3 раза дороже чугуна вместо поковок использовать отливки (при изготовлении кронштейнов, пальцев, корпушек и т. д.). При изготовлении деталей особенно сложной формы литье часто является единственным способом изготовления заготовок (поковок и головок цилиндров, картеров коробок передач, картеров редукторов и других деталей).

Наиболее дешевым видом черного литья, но вместе с тем наименее прочным является серый чугун.

Механические качества чугуна могут быть повышенны за счет его модификации, легирования, специальной термической обработки. В связи с этим в автомобиле, высокопрочные, ковки и специальные чугуны.

Для дальнейшего повышения динамических качеств автомобилей большое значение имеет максимальное возможное снижение массы. Этому в значительной мере способствует изготовление автомобильных деталей из алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов, а также синтетических материалов, область применения которых с годами непрерывно увеличивается.

Для обеспечения высоких и стандартных качеств автомобильных деталей и ожидаемых условий их обрабатываемости стали, чугуны и цветные металлы должны обладать постоянными механическими и технологическими свойствами, не меняющимися существенно в зависимости от партии или плавки. Поэтому при

изготовлении ответственных деталей автомобилей часто применяют качественные углеродистые стали, в которых колебания содержания углерода ограничено до 0,05% против 0,09% в гостированных сталях.

По этой же причине находят применение чугуны и цветные металлы заводских марок с несколько измененным процентным содержанием отдельных компонентов по отношению к стандартным маркам. В некоторых случаях в автомобилестроении находят применение марки легированных сталей и других металлов и сплавов, не предусмотренные ГОСТом.

§ 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАЛЕЙ, ЧУГУНОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Буквенные обозначения легирующих компонентов для сталей и сплавов приведены в табл. 1. Условные обозначения металлов и сплавов приведены в табл. 2.

Условные обозначения наиболее распространенных легирующих компонентов при маркировке сталей, алюминиевых сплавов, латуней, бронз

Таблица 1

Наименование компонентов	Химический знак	Принятые условные обозначения	
		для сталей	для латуней, бронз, алюминиевых и цинковых сплавов
Азот	N	A	—
Алюминий	Al	Ю	А
Бериллий	Be	—	Б
Бор	B	Р	—
Ванадий	V	Ф	—
Вольфрам	W	В	—
Железо	Fe	—	Ж
Кремний	Si	С	К
Магний	Mg	—	М
Марганец	Mn	Г	Мц
Медь	Cu	Д	М
Молибден	Mo	М	—
Мышьяк	As	—	Мш
Никель	Ni	Н	Н
Ниобий	Nb	—	О
Олово	Sn	—	С
Свинец	Pb	—	Су
Сурьма	Sb	Т	Т
Титан	Ti	Х	Х
Хром	Cr	Ц	Ц
Цинк	Zn	П	П
Цирконий	Zr	—	—
Фосфор	P	Ф	Ф
Кобальт	Co	—	Ср
Селен	Se	—	—
Серебро	Ag	К	Е

Условные обозначения металлов и сплавов

Таблица 2

Обыкновенного качества (ГОСТ 380-71)											
Черные металлы						Цветные металлы и сплавы					
Ст	Сталь	Чугуны			Латуни	На алюминиевой основе	На магниевой основе	Цветные металлы и сплавы			
		СЧ	ВЧ	КЧ				АЧС	АЧВ	АЧК	АЧМ
Б	БСТ	A	AC	Сталь	СЧ	ВЧ	КЧ	АЛ	АК	Д	Л
											ЛС
											ЛЮ
											Бр
											Б
											АО
											ЛМШ
											ЛКС
											и др.

П р и м е ч а н и я. 1. Буквы А или Ш в конце обозначения марки стали обозначают соответственно, что сталь высококачественная или особо высококачественная; буква Л в конце марки означает, что сталь предназначена для отливок (ГОСТ 977-75). 2. Цифры в обозначении марки серого чугуна означают временные сопротивление сжатию, кг/мм², первая — при расгруженном ознако: первая — временное сопротивление разрыву, кгс/мм², вторая — относительное удлинение (%) после разрыва.

Б обозначения чугунов и сталей обыкновенного качества их химический состав не указывается. В большинстве случаев это относится также к алюминиевым и антифрикционным сплавам. Маркировка углеродистых качественных и легированных сталей, латуней, бронз и цинковых сплавов основана на буквенно-цифровой системе, в которой буквы обозначают, какими компонентами легированы стали или сплавы, а цифры указывают количества присутствующих в стали или сплаве легирующих компонентов в процентах.

Как видно из табл. 2, стали обыкновенного качества обозначаются буквами «С», «Ст», «Бст» или «Вст». Перед обозначением всех других сталей следует писать слово «сталь». Цифры после обозначения сталей обычного качества — порядковый номер стали, для качественных сталей, а также стальной повышенной и высокой обрабатываемости — среднее содержание углерода в углеродистых стальных сплавах, а для качественных сталей с уменьшенным содержанием углерода — среднее содержание углерода после марки стали пишется слово «сплав».

В обозначениях марок конструционных легированных сталей цифра слева указывает среднее содержание в данной стали углерода в сотых долях процента, последующие буквы и цифры, расположенные правее букв, свидетельствуют о наличии и примерном содержании в данной стали (в процентах) легирующих компонентов. Например, сталь марки 12ХН3А является высококачественной (см. табл. 2), легированной хромом и никелем, содержащей в среднем около 1% хрома (0,50—0,90), примерно 3% никеля (2,75—3,15). Для особенно сильно действующих компонентов, какими являются молибден, титан, ванадий и бор, присутствие которых для них индексов в обозначениях марки стали не означает, что их количество близко к одному проценту. Обычно содержание молибдена не превышает 0,6%, титана и ванадия 0,20%, а для бора ограничивается даже тысячными долями процента.

При маркировке легированных (многокомпонентных) латуней, бронз, цинковых сплавов, новых марок литьевых алюминиевых сплавов в отличие от стали сначала пишутся буквенные обозначения имеющихся компонентов, а затем цифровые, указывающие в той же очередности среднее содержание (в %) этих компонентов. Например, марка литьевой латуни, имеющая обозначение ПМЛЖ55-3-1 (ГОСТ 1771-72), расшифровывается так: марганцовожелезная латунь, солеражная в среднем 55% меди (53—58), около 3% марганца (3—4), около 1% железа (0,5—1,5), остаточное цинк; бронза марки БрОЦ 4-4-2,5 (ГОСТ 5017-74) является сплавянистой, обрабатываемой давлением, содержащей в среднем 4% олова (3—5), 4% цинка (3—5), 2,5% свинца (1,5—3,5), остаточное медь; цинковый сплав ЦАМ 9-1,5 (ГОСТ 21437-75) содержит около 9% алюминия (9,0—11,0), 1,5% меди (1,0—2,0), остаточное цинк, алюминиевый сплав АК7М2 (ГОСТ 2685-75) содержит около 7% кремния (6,0—8,0), около 2% меди (1,5—3,0), остаточное алюминий (более подробно состав указанных сплавов приводится в гл. 4 настоящего справочника).

Химический состав влияет на механические, физические и технологические свойства металлов и сплавов. На свойства стали в первую очередь оказывает влияние процент содержания в них углерода. Для производства автомобильных деталей применяют, как правило, мало- и среднеглегиродистые качественные и высококачественные стали, содержащие до 0,5% углерода. При изготовлении пружин и рессор применяют высокоглегиродистые стали с содержанием углерода до 0,70%. Кроме того, высокоглегиродистые стали широко используются в автомобиле. С повышением содержания углерода в стали увеличивается ее временно сопротивление и предел текучести, твердость в нормализованном и отпущенном состояниях и уменьшается относительное удлинение и ударная вязкость. Кроме того, с увеличением содержания углерода в стали снижается ее свариваемость и возрастает твердость после закалки и отпуска. Практически закалке подвергаются стали с содержанием углерода от 0,40% и выше (некоторые легированные стали принимают закалку при меньшем проценте содержания углерода). Малоуглеродистые стали (углеродистые и легированные) с содержанием углерода до 0,30% с целью придания им высокой поверхностной твердости при сохранении вязкости прочной сердцевины часто подвергают закалке и низкотемпературным отпуском.

На свойства чугунов в первую очередь оказывает влияние форма графитизированного в них углерода (содержание последнего в автомобильных деталях обычно колеблется в пределах 2,2—3,8%). Наилучшей прочности и пластичности обладают ковкие чугуны с округлыми (глобуллярными) включениями графита; ближе к ним по структуре и свойствам высокопрочные чугуны, модифицированные магнием; затем идут модифицированные чугуны, получаемые с истощением других модификаторов; худшими качествами обладают серые чугуны с пластинчатым графитом.

§ 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Механические характеристики металлов и сплавов определяются экспериментально на образцах при различных видах их нагружения. Обычно испытания образцов проводят на растяжение, изгиб, ударную вязкость, усталостную выносливость и поверхностную твердость. Чугуны испытывают также на скатие. Существует также испытание на перегиб, расплощивание, ползучесть и другие, однако для конструкционных автомобильных материалов они используются редко. Основные механические характеристики металлов и сплавов, их содержание и расчетные формулы для вычисления приводятся в табл. 3.

К основным физическим характеристикам металлов и сплавов следует отнести плотность ($\text{г}/\text{см}^3$) или плотность по системе СИ ($\text{кг}/\text{м}^3$), коэффициент линейного расширения (α 10^{-6} $\text{мм}/\text{м} \cdot ^\circ\text{C}$), критические температуры, температурные точки фазовых превращений А_c, А_s, А₃ и температуру плавления ($^\circ\text{C}$). Указанные физические характеристики в значительной степени определяют рабочие температурные режимы плавки, ковки и термической обработки металлов и сплавов, их технологические свойства.

Основные механические характеристики металлов и сплавов

Продолжение табл. 3

Параметры ¹	Определение (содержание) характеристики ¹	Обозначение ²	Размерность	Расчетная формула
Предел упругости при рас- тяжении	Напряжение, при ко- тором остаточное удли- нение достигает 0,05% длины участка образца.	$\sigma_{0,05}$	кгс/мм ²	$\sigma_{0,05} = \frac{P_{0,05}}{F_0}$
Предел теку- чести (физи- ский) при рас- тяжении	Напряжение, при ко- тором остаточное удли- нение достигает 0,2% длины участка образца.	σ_T	кгс/мм ²	$\sigma_T = \frac{P_T}{F_0}$
Предел теку- чести (услов- ный) при рас- тяжении	Напряжение, при ко- тором остаточное удли- нение достигает 0,2% длины участка образца.	$\sigma_{0,2}$	кгс/мм ²	$\sigma_{0,2} = \frac{P_{0,2}}{F_0}$
Временное со- противление при растяжении	Напряжение, соответ- ствующее наибольшей нагрузке (P_{\max}), пред- шествующей разруше- нию образца	σ_B	кгс/мм ²	$\sigma_B = \frac{P_{\max}}{F_0}$
Относитель- ное удлинение после разрыва	Отношение прираще-ния расчетной длины об-раза ($l_R - l_0$) после разрыва к ее первона-чальной величине (l_0)	δ	%	$\delta = \frac{(l_R - l_0)}{l_0} \cdot 100$
Относитель- ное сужение после разрыва	Отношение разности начальной площади (F_0) и минимальной пло-щади (F_k) к начальной пло-щади полоперечного сече-ния образца	ψ	%	$\psi = \frac{(F_0 - F_k)}{F_0} \cdot 100$
Временное со- противление при сжатии	Напряжение, соотве-тствующее наибольшей нагрузке (P_{\max}), пред-шествующей разруше-нию образца	σ_d	кгс/мм ²	$\sigma_d = \frac{P_{\max}}{F_0}$
Временное со- противление при изгибе	Наибольшее значение максимального напряже-ния цикла, при действии которого не происходит усталостного разрушения образца при N цик-лов изменения напряже-ния ⁴	σ_B , σ_{B1}	кгс/мм ²	$\sigma_B = \frac{P_{\max} l}{F_0}$
Предел вы-ностности ³	Максимальное значение σ_R , σ_{-1} , τ_R , τ_{-1}	—	—	—
Ударная вяз-кость	Работа, расходуемая для ударного излома надрезанного образца, определенная к погоди-ни	A_H	кгс·м/см ²	$A_H = \frac{A_H}{F_0}$

¹ По ГОСТ 1497-73 «Испытание на растяжение», ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости».

² При изгибе — относительное удлинение образца при десятикратном — δ_{10} .

³ Обозначения σ_R и σ_{-1} приняты по результатам усталостных испытаний на изгиб.

⁴ N — заданное техническими условиями большое число, например 10^6 , 10^7 , 10^8 , назы-ваемое базой усталостных испытаний.

⁵ Расчетные зависимости при измерении микротвердости определяются профилем используемой алмазной пирамиды: для четырехгранной пирамиды — зависимость H_{∇} для четы-рехгранной пирамиды с ромбическим основанием — зависимость H_{\diamond} , для бипирамиды — зависимость H_{\odot} . Численные значения H_{∇} , H_{\diamond} , H_{\odot} табулиро-ваны, таблицы приложены к ГОСТ 9450-76.

При мечание. Обозначения в формулах: $P_{0,05}$, P_T , $P_{0,2}$, P_{\max} — нагрузки при испытании, кгс; A_H — работа удара, кгс·м; d — диаметр образца, мм; l — размер (боковая сторона) отпечатка при измерении микротвердости, мм. Остальные обозначения приведены в тексте таблицы.

Под технологическими характеристиками (свойствами) обычно понимают способность металлов и сплавов подвергаться тем или иным технологическим операциям с целью получения изделий с необходимыми свойствами. К технологическим характеристикам относят жилотехническость, деформируемость, прокатываемость, свариваемость, обрабатываемость резанием и др. Применительно к автозаводам, ремонтным и автотранспортным предприятиям наибольшее практическое значение имеют такие технологические характеристики металлов и сплавов, как свариваемость и механическая обрабатываемость.

Механическую обрабатываемость металлов и сплавов обычно оценивают по износу режущей части инструмента, выполненного из быстрорежущей стали Р18 или твердого титанокобальтового сплава Т5К10. За эталон при этом чаще всего принимают нормализованную качественную углеродистую сталь 45 (НВ 170—180). Существуют и другие методы оценки механической обрабатываемости металлов, в частности в виде силы резания. В этом случае полученные результаты обычно сравнивают со знанием силы резания, возникшей при обработке стали А12 (ГОСТ 1414—75).

Свариваемость определяет способность металлов и сплавов получать при оптимальной технологии прочный и износостойкий шов или наплавленный металл без существенного снижения эксплуатационных качеств восстановленной или изготовленной детали или сварного узла. Обычно свариваемость оценивается терминами: «хорошая» (без ограничений), «вполне удовлетворительная», «удовлетворительная», «ограниченная» (затрудненная), «весьма затрудненная» и др. Указанные термины устанавливаются согласно наполненному производственному опыту и по результатам лабораторных исследований.

Глава 2. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЧУГУНЫ

При производстве восстанавливаемых на авторемонтных предприятиях деталей широко применяются чугуны с различными механическими качествами, разнообразные по химическому составу и структуре. При этом наряду с гостированными применяются марки чугунов, разработанные на автомобильных заводах.

§ 1. СЕРЫЕ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И КОВКАИЧУГУНЫ

Автомобильные детали изготавливаются из серых, модифицированных, высокопрочных и ковких чугунов. Данные о их механических свойствах приводятся в табл. 4, 5 и 6. Серые чугуны, в частности марок СЧ 18-36, СЧ 21-40, СЧ 24-44, СЧ 28-48 и других, обычно модифицируют порошкообразным ферросилицием, силикальдитом и другими модификаторами. Детали, изготавляемые из высокопрочных чугунов, отличаются, как правило, в оболочковых формах и модифицируют магнитом. Кожки чугуны используют преимущественно ферритного класса, также модифицируют, что позволяет ускорить процесс отжига и сократить его продолжительность до 27—43 ч.

Таблица 4
Механические свойства серого чугуна (ГОСТ 1412—70)

Марка чугуна	Предел прочности, кгс/мм ²		Предел текучести σ _T , кгс/мм ²		Относительное удлинение δ _S , %	Ударная вязкость α _H , кгс·м/см ²	Твердость НВ
	при растяжении	при изгибе	при растяжении	при изгибе			
ВЧ 38-17	38	24	17	6,0	140—170	4,0	170—241
ВЧ 42-12	42	28	12	5	160—220	3,0	170—241
ВЧ 45-5	45	33	5	2	180—260	2,0	187—255
ВЧ 50-2	50	38	2	2	200—280	2,0	197—269
ВЧ 60-2	60	40	2	2	229—275	3,0	207—269
ВЧ 70-3	70	40	3	3	220—300	2,0	229—289
ВЧ 80-3	80	50	3	3	302—369	3,0	229—289
ВЧ 100-4	100	70	4	4	302—369	3,0	302—369
ВЧ 120-4	120	90	4	4	302—369	3,0	302—369

Механические свойства высокопрочного чугуна (ГОСТ 7293—70)					
Марка	Предел прочности σ _B , кгс/мм ² не менее	Относительное удлинение δ, %	Твердость НВ не более		
КЧ 30-6	30	6	163		
КЧ 33-8	33	8	163		
КЧ 35-10	35	10	163		
КЧ 37-12	37	12	163		
КЧ 45-6	45	6	241		
КЧ 50-4	50	4	241		
КЧ 56-4	56	4	241		
КЧ 60-3	60	3	269		
КЧ 63-2	63	2	269		

Продолжение табл. 4

Таблица 5
Механические свойства ковкого чугуна (ГОСТ 1215—59)

Марка чугуна	Предел прочности, кгс/мм ²		Страна происхождения, мм	расстояние между опорами, мм	Твердость по Бринеллю, НВ
	при растяжении	при изгибе			
СЧ 12-28	12	28	6,0	2,0	143—229
СЧ 15-32	15	32	8,0	2,5	163—229
СЧ 18-36	18	36	8,0	2,5	170—229

Наиболее распространенные в конструкциях автомобилей марки чугуна и характерные примеры изготовления из них деталей [1; 5; 7]

Таблица 7

Марка чугуна	Изготавливаемые детали
Серые чугуны СЧ 15-32, СЧ 18-36 и др.	Впускные трубопроводы, корпусы водяных и масляных насосов, блоки и головки цилиндров компрессоров, маховики, картеры и крышки картеров коробок передач, тормозные барабаны, главные и колесные тормозные цилиндры гидравлических тормозов и другие детали
Модифицированные чугуны СЧ 24-44 и др.	Нажимные диски сцепления, маховики, картеры коробок передач грузовых автомобилей, тормозные барабаны грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,0 т, тильзы цилиндров двигателей и другие наруженные детали
Высокопрочные чугуны ВЧ 50-2 и др.	Коленчатые валы, распределительные валы, гильзы цилиндров, каланчевые гнезда, поршневые кольца
Кованые чугуны КЧ 35-10, КЧ 37-12	Картеры главной передачи, чащика дифференциала, валы компрессоров, кронштейнов и корпусы разные и т. д.
Легированные, высоколегированные и отбеленные чугуны	Гильзы блоков цилиндров, распределительные валы, поршиневые кольца, вставки в верхнюю часть блоков и гильзы цилиндров, ремонтные гильзы цилиндров, наплавка толкателей, коромысла клапанов
Металлокерамические материалы на чугунной основе	Поршневые колпаки, направляющие втулки клапанов, втулки разные

Химический состав чугуна, характеризующегося одинаковыми механическими качествами, может иметь существенные колебания по содержанию марганца, кремния и других компонентов. Содержание химических элементов в сером, модифицированном, высокопрочном и кованом чугунах ГОСТом не регламентируется. Однако на автомобильных заводах применяются чугуны определенных химических составов.

Обычно за основу берется какая-либо установленная ГОСТом марка чугуна, но содержание в ней отдельных легирующих компонентов и модификаторов корректируется.

В ряде случаев применяются, кроме гостированных, свои заводские марки высокопрочных, легированных и других чугунов. В табл. 7 приведены характеристики примеры использования чугунов распространенных типов и марок для изготовления автомобильных деталей.

§ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧУГУНЫ

В табл. 8, 9 и 10 приводится химический состав специальных легированных и высоколегированных чугунов, применяемых для изготовления вставок и гильз цилиндров двигателей, поршневых колец, вставных кларапных гнезд. В последние годы поршневые колца часто изготавливают из специального чугуна с шаровидным графитом.

В табл. 11 приводятся сравнительные данные о механических свойствах колец, изготовленных из двух различных материалов. В табл. 12 приводится химический состав легированных металлокерамических направляющих клапанов втулок. Металлокерамические детали обладают высокой износостойкостью, благодаря способности впитывать смазку в имеющиеся поры.

Таблица 8

Химический состав чугунных гильз цилиндров автомобильных двигателей [5; 8]

Гильзы (вставки) цилиндров, материал	Устанавливают на двигатели	Химический состав, %						Твердость
		Углерод	Марганец	Ферро-железо	Ферро-никель	Ферро-марганец	Ферро-никель	
СЧ 21-40	МеМЗ-966 и другие двигатели с воздушным охлаждением	3,0—3,3	0,6—0,9	1,7—2,3	До 0,20	0,15—0,40	0,03—0,08	≤0,12 HB 170—241
Малолегированная хромоникелевая мокрая гильза	ЯМЗ-236	3,2—3,5	0,6—0,8	2,1—2,4	До 0,10	0,3—0,45	—	≤0,12 HRC (закалка) 42—45
Мокрая гильза СЧ 24-44	МЗМА-412	2,7—3,2	0,7—2,2	1,6—1,2	0,25—0,40	0,4—0,8	—	≤0,10 HB 200—240
Мокрая гильза СЧ 18-36	ЗМЗ-53, ЗМЗ-24-01 и др.	3,15—3,35	0,7—1,2	2,2—2,4	0,15—0,35	0,20—0,35	0,18—0,25	≤0,12 HB 170—241
Высоколегированная антикоррозионная вставка (нирезист)	ЗИЛ-130	3,20—3,60	0,7—1,2	1,9—2,4	До 0,35	0,20—0,35	0,20—0,30	≤0,12 HB 170—229
Титано-медицинская сухая гильза	Для ремонта цилиндров двигателей	2,45—3,00	0,6—1,0	2,5—3,0	16,0—17,5	1,8—2,2	7,8—8,5	≤0,30 ≤0,1 HB 156—197
Хромокремнистая сухая гильза (разработка НАМИ)	То же	2,0—2,2	0,5—0,9	0,8—1,1	—	12,0—15,0	—	≤0,15 HRC 23—25

Примечания. 1. Чугуны при отливке гильз модифицируют. В качестве модификатора применяют порошкообразный селенокальций, ферросилиций, ферросилиций с алюминием, ферросилиций с графитом, ферросилиций с криолитом и другие модификаторы. 2. Действенными средствами повышения износостойкости рабочих поверхностей зеркала гильз цилиндров являются их сульфоцанирование и вибронакатыванию и хромированию.

Таблица 9

Химический состав чугунных легированных поршневых колец с пластинчатым графитом¹ [5]

Материал ²	Химический состав, %										Твердость, HV
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Медь	Ванадий	Молибден	Фосфор	Сера	
Легированный чугун	3,4—3,8	2,8—3,0	0,5—0,8	0,4—0,7	0,5—0,8	0,8—1,2	0,1—0,3	0,8—1,3	0,30—0,50	0,05, не более 0,05, не более	96—106
Малолегированный чугун	3,4—3,8	2,5—2,7	0,5—0,7	0,15—0,40	—	—	—	0,20—0,30	0,30—0,50	0,05, не более 0,05, не более	96—106

¹ В настоящее время большинство автомобильных заводов используют для поршневых колец чугун с шаровидным графитом, так как поршневые кольца с пластинчатым графитом, даже при условии легирования, обладают более низкими механическими свойствами (см. табл. 11).

² Кроме литых чугунных колец применяются также металлокерамические чугунные кольца, изготавляемые методом спекания, в состав которых, кроме углерода (2—2,5%), входят легирующие добавки: хром или хром и никель, или хром, никель молибден в суммарном количестве до 3%.

Таблица 10

Химический состав вставных клапанных гнезд¹ [5; 7]

Тип чугуна	Материал	Химический состав, %							
		Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Молибден	Магний, не более	
Отбеленный	Хромомолибденовый	2,5—3,0	1,5—2,0	0,5—0,8	2,80—3,25	—	4,0—5,0	—	0,16 0,07
Высокопрочный	Хромистый	3,2—3,6	1,9—2,4	0,6—0,8	3,0—4,0	0,05, не более	—	0,04 0,12	
	Хромоникелевый	3,2—3,6	2,3—3,0	0,6—0,8	0,45—0,55	1,2—1,4	—	0,05 0,12	

¹ Приведенные типы и химические составы чугунов, предназначенных для изготовления клапанных гнезд, не исчерпывают всех возможных вариантов.

Материал и структура колец	Препятствующие износу		Препятствующие износу	Ударная вязкость	Модуль упругости, E, кгс/мм ²
	прочности на изгиб кгс/мм ²	прочности на разрыв кгс/мм ²			
Легированный чугун с пластинчатым графитом	50—70	35—40	100—114	< 5	8 500—13 000**
Чугун с шаровидным графитом*	140—160	65—75	100—110	> 2	16 500—17 500

* Размер включений графита порядка 25 мкм, структура: перлит, небольшие количества феррита (до 10%) и цементита (до 5%); модифицирование производится комплексной лигатурой с ферросилицием.

** Разброс цифр учитывает два варианта химического состава колец.

Приимечание. Верхние поршневые кольца для повышения их износостойкости покрывают по наружной поверхности электропечью путем покрытия хромом; в последующие годы для той же цели применяют иногда напыление молибдена в промежутках между канавками глубиной 1,8—2,19 мм, что обеспечивает особенно высокую микротвердость поверхности при лучшей ее схватке с хромом, смазывающей способностью производится методом газопламенной металлизации.

Некоторые чугунные детали (направляющие втулки клапанов, подшипники втулок, поршневые кольца и др.) могут изготавливаться не литьем, а спеканием из порошкообразных шихтовых материалов (при температуре около 1100°C, под давлением 6,5·10³ кгс/см², в течение примерно 2 ч). В качестве исходных материалов при этом используются железный, графитовый, хромовый и медный порошки. В табл. 13 приводится химический состав высокопрочных и ковких чугунов, применяемых для отливки ответственных автомобильных деталей в особо сложных формах. В табл. 14 приводятся свойства основных типов чугунов, применяемых при изготовлении автомобильных деталей.

Химический состав легированных металлокерамических направляющих клапанных втулок¹ [7]

Металлокера- мический ма- териал	Химический состав, %							
	Железо	Углерод	Кремний	Марганец	Медь	Хром	Никель	
Хромис- тий	90,40— —91,65	2,0—2,5	0,25— —0,30	—	1,3— —1,5	4,5— —5,0	—	0,30
Хромони- келевый	93,15— —94,15	2,0—2,5	0,25— —0,30	0,45— —0,50	1,3— —1,5	0,45— —0,55	1,1— —1,2	0,30

¹ Для увеличения износостойкости металлокерамических направляющих втулок последние могут подвергаться сульфидированию в ваннах (раствор Na₂S при t=250°C, пропитка Na₂SO₃—40%, NaCN—10%, t=560—580°C, время 2 ч); после этого втулки графитизируют в масле, содержащем раствор коллоидального графита.

Примечание. В настоящее время направляющие втулки клапанов спекаются в прокатных муфелях электрическим спеканием с контролируемой атмосферой или на пресс-

Механические свойства поршневых колец из различного материала [5]

Таблица 11

Таблица 9

Таблица 13

Химический состав высокопрочных, ковких и отбеленных чугунов, применяемых для изготовления коленчатых валов, коромысел клапанов и наплавки толкателей [5; 7]

Чугун	Применение в автомобилестроении	Химический состав, %									Твердость (после закалки)
		Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Молибден	Магний	Фосфор, не более	Сера, не более	
Высокопрочный чугун ВЧ 50-1,5***	Отливка заготовок коленчатых валов двигателей ЗМЗ**	3,4—3,6	1,9—2,2	1,15—1,30	0,15—0,25	—	—	0,02—0,04	0,10	0,002	HRC 40—55
Высокопрочный чугун ВЧ 50-2***	То же, двигателей МеМЗ**	3,3—3,6	1,9—2,2	0,5—0,8	0,15—0,25	—	—	0,01—0,04	0,10	0,002	HRC 40—55
Ковкий чугун КЧ 60-3***	Коленчатые валы компрессора ЗИЛ-130	2,45—2,60	1,18—1,30	0,19—0,33	До 0,1	—	Меди 0,80—0,95	Алюминия 0,01—0,015	До 0,17	0,20—0,35	После отжига HB 257—278
Специальный чугун***	Коромысла клапанов двигателя	3,0—3,5	2,0—2,7	0,5—0,9	0,9, не более	1,0, не более	0,3 не более	—	0,5	0,14	Основного металла HB 187—269; пятна после отбела HRC>50
Легированный отбеленный чугун	Наплавка толкателей	3,1—3,4	2,2—2,35	0,5—0,65	0,8—1,0	—	—	—	0,5	0,14	HRC 60 не менее

* Чугун марки ВЧ 50-1,5 по ГОСТ 7293—70 не предусмотрен.

** Модификация осуществляется в автоклаве под давлением 5—6 кгс/см² металлическим магнием. Кроме того, в разливочный ковш вводится 0,3% (70%-ного) ферросилиция и 0,05% криолита.

*** Литье в оболочковые формы.

Технологические и эксплуатационные свойства основных типов чугунов, применяемых для изготовления автомобильных деталей [8]

Таблица 14

Тип чугуна	Способ отливки	Обычная термическая обработка	Возможность изготавления заготовки в условиях авторемонтного производства	Обрабатываемость резанием	Свариваемость при восстановлении деталей	Износостойкость
Серый	В земляные формы, центробежное литье	Смягчающий отжиг ($t \approx 600^\circ\text{C}$) или нормализация	Возможно	Хорошая (улучшается при увеличении содержания графита и степени дисперсности структурных соединений)	Вполне удовлетворительная	Удовлетворительная
Модифицированный высокопрочный	То же В оболочковые формы	То же Закалка ТВЧ	» Практически невозможна	То же Вполне удовлетворительная	Удовлетворительная »	Выше, чем у серого чугуна Высокая (после закалки)
Легированный, серый	В землю, оболочковые формы и другие способы	Отпуск. Закалка объемная или ТВЧ	То же	Удовлетворительная	Низкая	То же
Отбеленный и белый ²	Наплавка на специальных автоматах и полуавтоматах	Самозакалка или закалка ТВЧ	»	Очень плохая	Не сваривается	Очень высокая (в особенности при содержании Ni, Mn, Cr, Mo, В)
Ковкий	В земляные формы, иногда в оболочковые	Многочасовой (23—43 ч) двухступенчатый ($t_1 = 920—970^\circ\text{C}$), ($t_2 = 720—760^\circ\text{C}$) отжиг	»	Хорошая	Свариваемость очень низкая. Возможна наплавка поверхностью электропульсным способом	Вполне удовлетворительная

¹ Шейки коленчатых валов из высокопрочного чугуна, помимо высокой износостойкости, отличаются отсутствием склонности к задиранию.

² Отбеленный чугун отличается от белого распространением твердой износостойчивой структуры на наружный слой при наличии в осталльном объеме серого или модифицированного чугуна. Белый и отбеленный чугун хорошо работают на износ при очень высоких удельных давлениях с ограниченной смазкой и вообще без смазки.

³ Материалы для сварки и наплавки приведены в гл. 5 настоящего справочника.

Классификация углеродистых сталей

Таблица 15

Марки сталей									
Обыкновенного качества, ГОСТ 380-71*, ***			Сталь специального назначения				Качественная ГОСТ 1050-74****		
Группа А, поставляемая по механическим свойствам**	Группа Б, поставляемая по химическому составу**	Группа В, поставляемая по механическим свойствам и химическому составу**	Нелегированная сталь для отливок (ГОСТ 977-75)	Сталь рессорно-пружинная ГОСТ (14959-65)	Pовышенной и высокой обрабатываемости резанием (ГОСТ 1414-75)*****	Среднеуглеродистая сталь пониженной прокаливаемости по ТУ****	С нормальным содержанием марганца	С повышенным содержанием марганца	
Ст.0	БСт.0	ВСт.1	15Л	65	A11	55 ПП	Сталь 08	Сталь 55	Сталь 60Г
Ст.1	БСт.1	ВСт.2	20Л	70	A12	НИПРА	Сталь 10	Сталь 58 (55ПП)	Сталь 65Г
Ст.2	БСт.2	ВСт.3	25Л	75	A20	50 ППЛ	Сталь 15	Сталь 60	Сталь 70Г
Ст.3	БСт.3	ВСт.4	30Л	85	A30		Сталь 20	Сталь 65	
Ст.4	БСт.4	ВСт.5	35Л		A35		Сталь 25	Сталь 70	
Ст.5	БСт.5		40Л		A40Г		Сталь 30	Сталь 75	
Ст.6	БСт.6		45Л		AC40		Сталь 35	Сталь 80	
			50Л		A35Е		Сталь 40	Сталь 85	
			55Л		A45Е		Сталь 45		
							Сталь 50		

* Стандарт не распространяется на сталь, изготовленную бессемеровским способом. В обозначениях сталей способ выплавки не указывается.

** В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы подразделяется на категории: группа А — 1; 2; 3, группа Б — 1; 2, группа В — 1; 2; 3; 4; 5; 6.

*** Сталь обыкновенного качества всех групп с порядковыми номерами 1; 2; 3; 4 изготавливается кипицей (кп), полуспокойной (лс), спокойной (сп), с порядковыми номерами 5; 6 — полуспокойной и спокойной. Для обозначения полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца после номера марки ставят букву Г, например Ст3Гпс, ВСт3Гпс3.

**** Сталь качественная углеродистая по способу раскисления подразделяется на: киняющую, полуспокойную и спокойную. Марки киняющей качественной углеродистой стали: 08kp, 08kp, 10kp, 15kp, 20kp. Марки полуспокойной качественной стали: 08 ps, 10 ps, 15 ps, 20 ps. Марки спокойной стали перечислены в данной таблице (без индекса).

***** По заводским техническим условиям.

***** Кроме указанных в таблице, ГОСТ 1414—75 предусматривает еще II марок сталей хромистых, сернистоселенистых, сернисто-марганцовистых, содержащих свинец, легированных, содержащих свинец, сравнительно мало употребляемых при изготовлении автомобильных деталей.

Г л а в а 3. КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ

Конструкционные стали широко применяются при производстве и восстановлении автомобильных деталей, изготовлении нестандартного оборудования и приспособлений.

Широко распространены как углеродистые, так и легированные стали премиум-класса, особенно в тех случаях, когда требуется высокая прочность и износостойкость.

§ 1. УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

ии и углеродистые конструкционные стали (табл. 15), применяемые в автомобилестроении и автомобильной промышленности, можно подразделить на стали обыкновенного качества (ГОСТ 380—71), качества углеродистые стали (ГОСТ 1050—74) и стали специального назначения. К последним можно отнести углеродистые стали повышенной и высокой обрабатываемости резанием (ГОСТ 1414—75), стали повышенной прокаливаемости (по техническим условиям автомобильной промышленности), нелегированные стали для отливок и углеродистые рессорно-пружинные стали.

Стали обыкновенного качества подразделяются на группы А, Б и В. (табл. 16). Основные механические характеристики сталей группы А и В приводятся в табл. 17, а химический состав сталей Б и В в табл. 18. Стали обыкновенного качества применяются для изготовления малоагрессивных автомобильных деталей и нормалей, изготавления приспособлений и нестандартного оборудования в ремонтном производстве.

Углеродистые конструкционные стали повышеннейшей и высокой обрабатываемости резанием (табл. 19) благодаря их высокой технологичности широко применяются при массовом производстве деталей, в частности в отечественном автомобилестроении при использовании автоматического станочного оборудования.

Портируемые показатели для сталей обычного качества (ГОСТ 380—71)

*** Знак « \rightarrow » означает, что показатель нормируется, знак « \leftarrow », что не нормируется.
*** Для стали марки Ст-5 изгот в холдингом состоянии не нормируется.
*** Для стали БСТ-0 нормируется только содержание углерода, фосфора и серы
— 20°С, для категории группы В нормируется ударная вязкость для категорий 3, 4, 5 при

Таблица 17

Временное сопротивление и предел текучести стали обыкновенного качества групп А и В (ГОСТ 380-71)

Марки стали	Временное сопротивление σ_B , кгс/мм ²	Предел текучести σ_T , кгс/мм ² , для толщин от 20 до 100 мм
Ст.0	Не менее 31	—
Ст.1kp	31—40	—
Ст.1пс, Ст.1сп	32—42	—
Ст.2kp	33—42	22—19
Ст.2пс, Ст.2сп	34—44	23—20
Ст.3kp	37—47	24—20
Ст.3пс, Ст.3сп	38—49	25—21
Ст.3Гпс	38—50	25—21
Ст.4kp	41—52	26—23
Ст.4пс, Ст.4сп	42—54	27—24
Ст.5пс, Ст.5сп	50—64	29—26
Ст.5Гпс	46—60	29—26
Ст.6пс, Ст.6сп	Не менее 60	32—30

Приимечание. Остальные механические характеристики сталей групп А и В приводятся в ГОСТ 380-71; механические свойства сталей при испытании на растяжение и изгиб для сталей указанных групп совпадают.

Предел текучести указает: большие значения для толщин стали до 20 мм, меньшие значения для толщин выше 100 мм.

Таблица 18

Химический состав сталей обыкновенного качества групп Б и В (ГОСТ 380-71)

Марка стали	Содержание элементов, %				
	Углерода	Марганца	Кремния	Прочих примесей	
БСт. 0	Не более 0,23	—	—	Фосфора, не более 0,7, серы, не более 0,06	
БСт. 1	0,06—0,12	0,25—0,50	Не более 0,05 для кп	Фосфора, не более 0,05—0,17 для пс	
БСт. 2	0,09—0,15	0,25—0,50	0,12—0,30 для сп	0,04, серы, не более 0,04, хрома, не более 0,05, никеля, не более 0,30, меди, не более 0,30, мышьяка, не более 0,08	
БСт. 3	0,14—0,22	0,30—0,60	0,12—0,30 для сп		
БСт. 3Гпс	0,14—0,22	0,40—0,65	Не более 0,07 для кп		
БСт. 4	0,18—0,27	0,40—0,70	0,05—0,17 для пс		
БСт. 5	0,28—0,37	0,50—0,80	0,12—0,30 для сп		
БСт. 5Гпс	0,22—0,30	0,80—1,20	0,05—0,17 для сп		
БСт. 6	0,38—0,49	0,50—0,80	Не более 0,15		
			Не более 0,15		
			Не более 0,07 для кп		
			0,05—0,17 для пс		
			0,12—0,30 для сп		
			0,05—0,17 для сп		
			0,15—0,35 для сп		
			Не более 0,15		

Химический состав и механические свойства углеродистых конструкционных сталей повышенной и высокой обрабатываемости резанием (ГОСТ 1414-75)

Группа стали	Марка стали	Химический состав, %					Механические свойства				
		Углерод	Кремний	Марганец	Сера, не более	Фосфор, не более	Другие химические элементы	Временное сопротивление σ_B , кгс/мм ²	Предел текучести σ_T , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ_b , %	Твердость по Бринеллю HB, не более
Углеродистая сернистая	A11	0,07—0,15	Не более 0,10	0,80—1,20	0,15—0,25	Не более 0,10	—	42—50	40	22	160—207
	A12	0,08—0,16	0,15—0,35	0,70—1,00	0,08—0,20	0,08—0,15	—	42—52	—	22	160—217
	A20	0,17—0,24	0,15—0,35	0,70—1,00	0,08—0,15	0,06	—	46—54	—	20	168—217
	A30	0,27—0,35	0,15—0,35	0,70—1,00	0,08—0,15	0,06	—	52—55	—	15	185—217
	A35	0,32—0,40	0,15—0,35	0,70—1,00	0,08—0,15	0,06	—	52—58	—	15	201—229
	A40Г	0,37—0,45	0,15—0,35	1,20—1,55	0,18—0,30	0,05	—	60	—	14	207—240
	AC40	0,37—0,45	0,17—0,37	0,50—0,80	Не более 0,04	Не более 0,04	Хром не более 0,25, никель, не более 0,25, свинец 0,15—0,30	58	34	19	187—197
							меди, не более 0,30, мышьяка, не более 0,08				
Углеродистая свинец содержащая	A35E	0,32—0,40	0,17—0,37	0,50—0,80	0,06—0,12	Не более 0,04	Хром, никель и медь, не более 0,25, селен 0,04—0,10	54	32	20	187
	A45E	0,42—0,50	0,17—0,37	0,50—0,80	0,06—0,12	Не более 0,04	—	61	36	16	197—207
Углеродистая сернисто-свинецистая											
Примечание.	Кроме приведенных в таблице углеродистых сталей, ГОСТ 1414-75 предусматривает 11 марок легированных сталей.										

Химический состав и твердость автомобильных сталей пониженной прокаливаемости, изготовленных согласно ГУ [5; 7]

Марка ста- ли	Химический состав, %									Поверхностная тврдость пос- ле закалки и отпуска, HRD
	Углерод	Марганец	Кремний	Хром, не более	Никель, не более	Алюминий, не более	Селен, более	Сера, более	Фосфор, не более	
55ПП	0,52— —0,63	0,12— —0,25	0,10— —0,35	0,04— —0,12	0,08	—	—	0,04	0,04	57—60, глу- бина слоя до 0,8 мм
НИПРА	0,52— —0,60	0,20— —0,35	0,10— —0,30	0,15	0,15	0,10	0,04	0,04	0,04	58—61
БОПТА	0,46— —0,53	0,05— —0,07	0,15— —0,18	0,07	0,08	Cu не более 0,03	Ti 0,03	0,03	0,03	52—62, глу- бина слоя 0,7—1,5 мм

Преимуществом специальных сталей пониженной прокаливаемости, разработанных на предприятиях автомобильной промышленности (табл. 20), является возможность обеспечения высокой поверхностной твердости (табл. 20), сохранение вязкости сердцевины металла в результате обычной объемной закалки. Технологические свойства перечисленных выше групп сталей приводятся в табл. 21.

В табл. 22, 23, 24 приводятся химический состав и механические свойства качественных углеродистых сталей. Эти стали широко распространены в автомо-

Таблица 21

Технологические свойства сталей обыкновенного качества и специального назначения, применяемых в автомобилестроении, на автомобильных и автотранспортных предприятиях [8; 7], (ГОСТ 1414—75)

Марка стали	Основная область применения	Распространенные виды термической обработки	Свариваемость**	Ст. 6		Ст. 5	Марка стали	Основная область применения	Распространенные виды термической обработки	Свариваемость**	
				стали	сплава						
Ст. 0*, Ст. 1	Ограждения, арматура, анкерные болты, спаренные соединения. Неответственное болты, гайки, заклепки, спаренные конструкции, ма- лоизгруженные детали, детали, рабочие на из- отпуск	Без обработки	Хорошая все- ми способами	A30, A35, A40F, A35E, A45E	Детали и нормаль- но, работающие при повышенных нагрузках (болты, винты, гайки, оси, холловые винты ме-таллокреплений стакнов)	Без обработки, старе-ние***, изменение или плав- нирование, за-калка и низко-температурный отпуск	стали Р18	стали Р18	стали Т5К10	Очень хоро-шая благодаря значительному содержанию се-ры и фосфора (легко отделя-ется)	0,90— —0,95
Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4	Без обработки, неответственное болты, гайки, заклепки, спаренные конструкции, ма- лоизгруженные де- тали, детали, рабочие на из- отпуск	Хорошая все- ми способами	1,75*** 2,10***	1,60— —1,65	1,50— —1,70	Без обработки, старе-ние***, изменение или плав- нирование, за-калка и низко-температурный отпуск	стали Т5К10	стали Р18	стали Т5К10	Тоже	Тоже

требованиями проч-
ности

Продолжение табл. 21

Химический состав и механические свойства среднеуглеродистых качественных сталей (ГОСТ 1050—74)

Таблица 23

Марка стали	Основная область применения	Распространенные виды термической обработки	Химический состав, %*		Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) при использовании резцов, из	
			Свариваемость **	стали Р18	сплава Т5К10	стали
55ПП, НИПРА 50ППЛ	Детали, работающие на износ и подверженные действию значительных нагрузок (шпиндель, шестерни, Крестовины дифференциала, коромысла клапанов)	Закалка общий и низкотемпературный отпуск или при индукционном нагреве ***	Весьма за-труднена	—	—	—

Марка стали	Химический состав, %*			Механические свойства нормализованной стали		
	Углерод	Кремний	Марганец	Никель и медь, не более	Временное сопротивление σ _в , кгс/мм ²	Предел текучести σ _т , кгс/мм ²
30	0,27—0,35	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	50	30
35	0,32—0,40	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	54	32
40	0,37—0,45	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	58	34
45	0,42—0,50	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	61	36
5	0,47—0,55	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	64	38
55	0,52—0,60	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25	66	39
58	0,55—0,63	0,10—0,30	Нз более 0,20	0,15	—	—

* Стали обычного качества группы Б обычно применяют для тех же целей, что и стали соответствующих марок группы А.
** Материалы для сварки и наплавки приведены в гл. 5 настоящего справочника.
*** За единицу обрабатываемости принимают обрабатываемость стали 45.

Для ответственных легких станков режим применяют следующий: после предварительной обработки — нагрев до 160—180° С, выдержка 10 ч, для ответственных легких станков режим применяют следующий: после предварительной обработки — нагрев до 160—170° С, выдержка 7—8 ч; после окончательной обработки — нагрев сквозьном индукционном прогреве до 160—170° С, выдержка 36 ч.

**** Благодаря повышенной прочностью стали даже при объемной закалке или

сохраняется вязкая сердцевина (твердость HRC 25—30).

Химический состав и механические свойства низкоуглеродистых качественных сталей (ГОСТ 1050—74)

Таблица 22

Большой промышленности для изготовления ответственных автомобильных деталей, а также в ремонтном производстве нестандартного оборудования. В табл. 25 приводятся технологические свойства углеродистых качественных сталей, а в табл. 26 — примеры применения наиболее автомобильных марок углеродистых сталей различных групп для изготовления автомобилей и нормалей, а также ремонтного оборудования.

Химический состав и механические свойства высокоуглеродистых качественных сталей (ГОСТ 1050—74)

Таблица 24

Марка стали	Химический состав, %			Механические свойства		
	Углерод	Кремний	Марганец	Временное сопротивление σ _в , кгс/мм ²	Предел текучести σ _т , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %
05kp	Не более 0,06	Не более 0,03	Не более 0,04	—	—	—
08kp	0,05—0,11	0,05—0,17	0,25—0,50	33	—	131
08	0,05—0,12	0,17—0,37	0,35—0,65	20	33	—
10kp	0,07—0,14	Не более 0,07	0,25—0,50	33	20	131
10	0,07—0,14	0,05—0,17	0,35—0,65	34	21	131
15kp	0,12—0,19	Не более 0,07	0,35—0,65	34	21	143
15	0,12—0,19	0,05—0,17	0,25—0,50	38	23	143
20kp	0,17—0,24	Не более 0,07	0,35—0,65	38	23	149
20	0,17—0,24	0,05—0,17	0,35—0,65	42	25	149
25	0,17—0,37	0,35—0,65	42	25	163	80
	0,17—0,37	0,50—0,80	46	28	163	85
	0,17—0,37	0,50—0,80	46	28	170	60Г
	0,67—0,75	0,90—1,20	75	44	11	229
	0,67—0,75	0,90—1,20	80	46	9	229

Причина. По степени раскисления стали обозначают: кипящую — кп, полусплошную — пс, сплошную — без индекса.

Содержание фосфора для всех сталей не более 0,035, серы не более 0,04, никеля и меди не более 0,25.

Марка стали	Химический состав, %			Механические свойства		
	Углерод	Марганец	Временное сопротивление σ _в , кгс/мм ²	Предел текучести σ _т , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %	Твердость H _B , не менее
30	0,57—0,65	0,50—0,80	69	41	12	229
35	0,62—0,70	0,50—0,80	71	42	10	229
40	0,67—0,75	0,50—0,80	73	43	9	229
45	0,72—0,80	0,50—0,80	110	90	7	241
50	0,77—0,85	0,50—0,80	110	95	6	241
55	0,82—0,90	0,50—0,80	115	100	6	255
60Г	0,57—0,65	0,70—1,00	71	42	11	229
70Г	0,62—0,70	0,90—1,20	75	44	9	229
	0,67—0,75	0,90—1,20	80	46	8	229

Примечания. Для сталей 75, 80 и 85 механические свойства указаны после закалки и отпуска для оставшихся сталей — после нормализации. Содержание фосфора для всех сталей не более 0,035, серы не более 0,04, никеля и меди — не более 0,25.

Таблица 25

Технологические свойства углеродистой качественной стали [8; 7]

Продолжение табл. 25

Марка стали	Свариваемость ¹	Распространенные виды термической обработки		Свариваемость ²	Распространенные виды термической обработки	
		заготовки	детали		заготовки	детали
05kp, 08kp, 10kp, 10pc	Обычно не подвергаются	Обычно не подвергаются	Хорошая всеми способами	1,50— 1,65	2,10	Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) при исполь-зации резцов
08, 10	То же	Без обработки или цементация (цианирование) с закалкой и низкотемпературным отпуском ¹	То же, кроме деталей, подвергнутых химико-термической обработке	1,50— 1,65	2,10	Механическая обработка
15kp, 20kp, 15pc, 20pc	Без обработки или обработка нормализации	Без обработки или цементация (цианирование), закалка и низкотемпературный отпуск	То же	1,60— 1,65	1,50— 1,70	Механическая обработка
15, 20, 25	То же	Без обработки или цементация (цианирование), закалка и низкотемпературный отпуск	1,25— 1,65	1,30— 1,70	0,65— 0,70	0,85— 1,03
80 и 35	Без обработки, нормализация или улучшение	Без обработки, или закалка и низкотемпера-турный отпуск до HRS 30—40, или цементация, закалка и отпуск	Вполне удовлетворительная	1,00— 1,10	1,05— 1,20	Механическая обработка
40 и 45	Нормализация или улучшение	Без обработки, или закалка и низкотемпера-турный отпуск до HRC 40—50, или закалка с нагревом ТВЧ до HRC 53—60	Ограничена, рекомендуется пологий и последующий термический об-работка (высокий отпуск, нормализация, улучшение)	1,00— 1,40	1,00— 1,40	Механическая обработка
Ст.2, Ст.3, Ст.4		Плоские шайбы, пластины крепления глушителя, хомуты рессор, петли кузова, различные малонагруженные нормали, детали приспособлений, нестандартное оборудование		Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) при исполь-зации резцов		Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) при исполь-зации резцов
A12, A20		Гайки шестигранные и квадратные, штифты, штире-ра, пробки, стопоры, сухари ползунов коробки передач, гайки колесные, валики различные малонагруженные		При исполь-зации резцов		При исполь-зации резцов

Таблица 26

Наиболее распространенные в автомобилестроении и автремонтом производстве конструкционные углеродистые стали и детали, изготавляемые из них [1, 5, 7]

Изготавляемые детали и нормали

¹ Крупные и средние детали подвергают газовой цементации или газовому цианированию (нитроцианированию), мелкие детали — цианированию в ваннах.² Материалы для сварки и наплавки углеродистых сталей приведены в гл. 5 настоящего стандарта.³ За единицу обрабатываемости принята обрабатываемость стали 45.

Продолжение табл. 26

§ 2. ЛЕГИРОВАННЫЕ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

Стали пониженной
прокаливаемости

Сталь 08, 03 кп,
Сталь 10

50ПГА (коромысло клапана ЗИЛ-130), 55ПП, 60ПП
(белугая цилиндрическая, шестерня главной передачи
ЗИЛ-130, ведомая коническая шестерня ГАЗ-53А, вал
ведомый ГАЗ-53А, НИПРА (шестерни полуоси, кресто-
вина дифференциала)

Корпусы стеклоподъемников и дверных замков, ко-
жуха системы охлаждения, брызговики двигателя,
дверки кабин, крылья, глушители, щитки радиатора,
панели капота, корпусы воздушного фильтра, детали
кабин и кузовов, кронштейны, крышки панелей ме-
ханизмов, покладки регулировочные, маслоотражате-
ли, гайки, шурты, детали приспособлений нестандарт-
ного оборудования

Сталь 15, 15kp

Диски колес легковых автомобилей, пальцы и оси
различные, болты и винты с круглой, полукруглой, ци-
линдрической, погнутой и другими головками

Сталь 20, 20 kp

Валы и червяки рулевого управления, валы управле-
ния коробкой передач, троцы стеклоподъемников, ба-
мперы, детали ручника ручного тормоза, вилки переклю-
чения передач, карданные валы, вкладыши рулевых
тия, рычаги переключения передач, кронштейны различ-
ные, троцы управления карбюратором и другие детали

Сталь 30, Сталь 35

Фланцы и вилки карданные, шестерни коленчатого
вала, шестерни масляного насоса, корпусы гидроци-
линдов опрокидывающих устройств автомобилей-са-
мосвалов, гильзы выдвижные гидроподъемников, бук-
сируемые крюки, вилки переключения передач, шпильки
колес, болты шестигранные разные, детали нестандарт-
ного оборудования

Сталь 40, Сталь 45,
Сталь 50

Валы коленчатые двигателя и компрессора, распре-
делительные валы, поршневые пальцы, полуоси неко-
торых марок легковых автомобилей, оси шестерен зад-
него хода, шкворни поворотных шарф, вилки скользя-
щие и другие карданного вала, венцы маховиков, раз-
жимные кулаки тормозных колодок штанги толкате-
лей, шпильки головки цилиндров и другие детали

Сталь 50. Сталь 60

Упорные кольца водяных насосов, фланцы упорные
распределительного вала, пружины спиральные, пружи-
ны рулевых тяг, ведомые диски спиральные, пружины
клапанов гермостата и редукционных клапанов, шайбы
пружинные различных типов, кольца сторонние и
другие детали и нормали

Марка стали

Изготавляемые детали и нормали

Для изготовления автомобильных деталей широко применяют большое количество марок малоуглеродистых и среднегеглеродистых легированных и низколеги-
рованных сталей, предусмотренных ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19282-73. Наряду с этим иногда применяют легированные стали, не включенные в настоящее время в ГОСТы и производящиеся по ТУ заводов автомобильной промышленности.

В табл. 27 приведена классификация легированных и низколегированных сталей, для них варианты термической обработки. В табл. 28, 29 и 30 производятся хими-
ческий состав, в табл. 31 и 32 — основные механические и технологические
свойства легированных сталей. Легированнные стали, как правило, подвергаются термической или химико-термической обработке. В табл. 33, 34 и 35 приводятся распространенные материалы, используемые при термической обработке.

При производстве автомобильных деталей иногда допускается замена одних марок другой. В табл. 36 приводятся возможные варианты замены на-
более распространенных марок углеродистых и легированных сталей.

Таблица 27

Наиболее распространенные конструкционные легированные
и автогримонтные производственные стали, применяемые в автомобилестроении
и автомобилестроении и детали, изготавливаемые из них [1; 5, 7]

Группа стали	Марка стали	Изготавливаемые детали	Термическая обработка
Хромистая	15Х, 15ХА, 20Х	Поршиневые пальцы, толкате- ли, крестовины кардана, рас- пределительный вал и коро- мисло двигателя автомобилей ЗАЗ и другие детали Шатуны, валы и шестерни коробок передач, болты шатун- ные и крепления маховика кар- данных валов, рулевые сошки, рулевые червяки, валы руле- вой сошки, пальцы поворотные, рулевые рычаги, каретки син- хронизаторов	Цементация, закалка, низко- температурный от- пуск
Хромомар- ганцевая	45Г2, 40Г 40Г2 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ 25ХГМ	1. Улучшение, поверхностная за- калка 2. Цинковова- ние, закалка, низ- котемпературный отпуск 3. Улучшение	
Хромони- келевая	20ХН3А, 20Х2ЧА, 12ХН3А	Конические шестерни глав- ной передачи, шестерни полу- оси, сцепления, крестовины дифференциала, шестерни и ва- лы коробок передач и раздаточ- ных коробок большегрузных грузовых автомобилей, при- невые пальцы, ролики вала ру- левой сошки	Цементация, за- калка, низкотем- пературный отпуск

Продолжение табл. 27

Группа стали	Марка стали	Изготавливаемые детали	Термическая обработка			
			Содержание элементов, %			
Хромомарганцово-никелевая с титаном и бором	20ХГНР, 15ХГНТА	Вал ведомый коробок передач автомобилей ЗАЗ; валы шестерни, каретки синхронизаторов коробок передач автомобилей МАЗ-500 и МАЗ-500А, коннические шестерни главной передачи автомобилей ЗАЗ; крестовины кардана больших грузовых автомобилей; шестерни полуоси и другие детали	Цементация, закалка, низкотемпературный отпуск	Хром	Другие легирующие элементы	
Хромоникельмolibденовая	20ХН2М	Коннические шестерни главной передачи (ГАЗ-24, ГАЗ-53А, ГАЗ-66, «Москвич-412»), шестерни полуоси, сателлиты, цевьяки рулевого управления и другие детали	То же			
Хромомарганцевая с хромом, алюминием и молибденом	38Х2Ю 38Х2МЮА	Плунжеры топливной аппаратуры, иглы форсунок	Азотирование, закалка, высокий отпуск	Хром	Другие легирующие элементы	
Хромомарганцовисто-никелевая с хромом, алюминием и молибденом	20ХГНМ (19ХН)	Валы, шестерни, каретки, синхронизаторы коробок передач и коннические шестерни главных передач автомобилей ВАЗ	Химико-термическая обработка, закалка, низкотемпературный отпуск	Хром	Другие легирующие элементы	
Бористая	40Р, 45РП*	Рычаги рулевого управления, поворотные цапфы	Улучшение	Хром	Другие легирующие элементы	
Хромомарганцевая надевая	40ХФА, 50ХФА	Шатуны, полуоси	1. Улучшение 2. Улучшение, закалка	Хром	Другие легирующие элементы	
Хромоникелевая	40ХН	Пружины клапанов, пластины торсионов автомобилей ЗАЗ	1. Улучшение 2. Улучшение, закалка ТВЧ	Хром	Другие легирующие элементы	
Изоколегированная	14Г, 09Г2, 14Г2, 12ГС, 17ГС, 19ХГС, 10ХСНД	Продольные и поперечные балки автомобильных рам грузовых автомобилей, металлические кузова самосвалов, балки задних мостов и другие детали	1. Без обработки 2. Нормализация	Хром	Другие легирующие элементы	

Химический состав легированных конструкционных хромистых марганцовистых, хромомарганцевых и хромомокремневых сталей (ГОСТ 4543-71)

Таблица 28

Группа стали	Марка стали	Углерод	Кремний	Марганец	Содержание элементов, %	
					Хром	Другие легирующие элементы
Хромомарганцевая	15Х	0,12—0,18	0,17—0,37	0,40—0,70	0,70—1,00	—
	15ХА	0,12—0,17	0,17—0,37	0,40—0,70	0,70—1,00	—
	20Х	0,17—0,23	0,17—0,37	0,50—0,80	0,70—1,00	—
	30ХРА	0,24—0,32	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	35Х	0,27—0,33	0,17—0,37	0,50—0,80	1,00—1,30	—
	38ХА	0,31—0,39	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	40Х	0,35—0,42	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	45Х	0,36—0,44	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	50Х	0,41—0,49	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	50Х	0,46—0,54	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—
	20Г	0,12—0,19	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	25Г	0,17—0,37	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	30Г	0,22—0,30	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	35Г	0,27—0,35	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	40Г	0,32—0,40	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	45Г	0,37—0,45	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	50Г	0,42—0,50	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	50Г	0,48—0,56	0,17—0,37	0,70—1,00	—	—
	10Г2	0,07—0,15	0,17—0,37	1,20—1,60	—	—
	30Г2	0,26—0,35	0,17—0,37	1,40—1,80	—	—
	35Г2	0,31—0,39	0,17—0,37	1,40—1,80	—	—
	40Г2	0,36—0,44	0,17—0,37	1,40—1,80	—	—
	45Г2	0,41—0,49	0,17—0,37	1,40—1,80	—	—
	50Г2	0,46—0,55	0,17—0,37	1,40—1,80	—	—
	18ХГ	0,15—0,21	0,17—0,37	0,90—1,20	0,90—1,20	—
	18ХГТ	0,17—0,23	0,17—0,37	0,80—1,10	1,00—1,30	0,03—0,09
	20ХГР	0,18—0,24	0,17—0,37	0,70—1,00	0,75—1,05	—
	27ХГР	0,25—0,31	0,17—0,37	0,70—1,00	0,70—1,00	—
	25ХГТ	0,22—0,29	0,17—0,37	0,80—1,10	1,00—1,30	0,03—0,09
	30ХГТ	0,24—0,32	0,17—0,37	0,80—1,10	1,00—1,30	0,03—0,09
	40ХГР	0,38—0,45	0,17—0,37	0,70—1,00	0,80—1,10	0,03—0,09
	35ХГФ	0,31—0,38	0,17—0,37	0,95—1,25	1,00—1,30	0,03—0,09
	25ХГМ	0,23—0,29	0,17—0,37	0,90—1,20	0,90—1,20	0,03—0,09
	Хром	0,29—0,37	1,00—1,40	0,30—0,60	1,30—1,60	0,03—0,09
	33ХС	0,34—0,42	1,00—1,40	0,30—0,60	1,30—1,60	0,03—0,09
	38ХС	0,37—0,45	1,20—1,60	0,30—0,60	1,30—1,60	0,03—0,09
	40ХС					—

Причесание. В зависимости от химического состава и свойств легированные конструкционные стали делятся на следующие категории: качественные, высококачественные, особо высококачественные. Допустимое содержание в качественных, высококачественных и особо высококачественных стальях соответственно: фосфора 0,03%; серы 0,025% и 0,025%; молибдена 0,20% и 0,25%; никеля у всех трех категорий 0,30%; в стальях, содержащих в обозначении букву Р, бор вводится по расчету (без учета углерода) в количестве не более 0,005%.

* Марки стали 40Р и 46РП по ТУ автомобильных заводов.

Таблица 29

Химический состав легированных конструкционных хромомолибденовых, хромомолибденованадиевых, хромованадиевых, никельмолибденовых, хромокремнемарганцовых, хромокремнемарганцовникелевых и хромоалюминиевых сталей (ГОСТ 4543-71)

Группа стали	Марка стали	Содержание элементов, %						
		Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Молибден	Ванадий
Хромомолибденовая и хромомолибденованадиевая	15ХМ	0,11—0,18	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,40—0,55	—
	20ХМ	0,15—0,25	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,15—0,25	—
	30ХМ	0,26—0,34	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,15—0,25	—
	30ХМА	0,26—0,33	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,15—0,25	—
	35ХМ	0,32—0,40	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,15—0,25	—
	38ХМ	0,35—0,42	0,17—0,37	0,35—0,65	0,90—1,30	—	0,20—0,30	—
	30Х3МФ	0,27—0,34	0,17—0,37	0,30—0,60	2,30—2,70	—	0,20—0,30	0,06—0,12
Хромованидевая	40ХМФА	0,37—0,44	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	0,20—0,30	0,10—0,18
	15ХФ	0,12—0,18	0,17—0,37	0,40—0,70	0,80—1,10	—	—	0,06—0,12
	40ХФА	0,37—0,44	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	—	—	0,10—0,18
	15Н2М (15НМ)	0,10—0,18	0,17—0,37	0,40—0,70	—	1,50—1,90	0,20—0,30	—
	20Н2М (20НМ)	0,17—0,25	0,17—0,37	0,40—0,70	—	1,50—1,90	0,20—0,30	—
	20ХГСА	0,17—0,23	0,90—1,20	0,80—1,10	0,80—1,10	—	—	—
	25ХГСА	0,22—0,28	0,90—1,20	0,80—1,10	0,80—1,10	—	—	—
Хромокремнемарганцовникелевая	30ХГС	0,28—0,35	0,90—1,20	0,80—1,10	0,80—1,10	—	—	—
	30ХГСА	0,28—0,34	0,90—1,20	0,80—1,10	0,80—1,10	—	—	—
	35ХГСА	0,32—0,39	1,10—1,40	0,80—1,10	1,10—1,40	—	—	—
	30ХГСН2А (30ХГСНА)	0,27—0,34	0,90—1,20	1,00—1,30	0,90—1,20	1,40—1,80	—	—
	38Х2Ю	0,35—0,43	0,20—0,40	0,20—0,50	1,50—1,80	—	—	—
	(38ХЮ)	—	—	—	—	—	Алюминий 0,50—0,80	—
	38Х2МЮА (30ХМЮА)	0,35—0,42	0,20—0,45	0,30—0,60	1,35—1,65	—	0,15—0,25	Алюминий 0,70—1,10

Примечание. Обозначения качественных, высококачественных и особо высококачественных сталей, а также содержание в них фосфора, серы, меди и никеля см. в примечании к табл. 28. В скобках приведены обозначения марок сталей, соответствующие ранее действовавшему ГОСТ 4543-61 или техническим условиям.

Таблица 30

Химический состав легированных конструкционных хромоникелевых, хромомарганцовникелевых, хромоникельванидевых, хромоникельмолибденованадиевых и хромоникельванадиевых сталей (ГОСТ 4543-71)

Группа стали	Марка стали	Содержание элементов, %						
		Углерод	Марганец	Хром	Никель	Молибден	Бор	Титан
Хромоникелевая и хромоникелевая с бором	20ХН	0,17—0,23	0,40—0,70	0,45—0,75	1,00—1,40	—	—	—
	40ХН	0,36—0,44	0,50—0,80	0,45—0,75	1,00—1,40	—	—	—
	45ХН	0,41—0,49	0,50—0,80	0,45—0,75	1,00—1,40	—	—	—
	50ХН	0,46—0,54	0,50—0,80	0,45—0,75	1,00—1,40	—	—	—
	20ХНР	0,16—0,23	0,60—0,90	0,70—1,10	0,80—1,10	—	—	—
	12ХН2	0,09—0,16	0,30—0,60	0,60—0,90	1,50—1,90	—	—	—
	12ХН3А	0,09—0,16	0,30—0,60	0,60—0,90	2,75—3,15	—	—	—
	20ХН3А	0,17—0,24	0,30—0,60	0,60—0,90	2,75—3,15	—	—	—
	30ХН3А	0,27—0,33	0,30—0,60	0,60—0,90	2,75—3,15	—	—	—
	12К2Н4А	0,09—0,15	0,30—0,60	1,25—1,65	3,25—3,65	—	—	—
Хромомарганцовникелевая и хромомарганцовникелевая с титаном и бором	20Х2Н4А	0,16—0,22	0,30—0,60	1,25—1,65	3,25—3,65	—	—	—
	15ХГН2ТА (15ХГНТА)	0,13—0,18	0,70—1,00	0,70—1,00	1,40—1,80	—	—	—
	20ХГНР	0,16—0,23	0,70—1,00	0,70—1,00	0,80—1,10	—	—	—
	20ХГНТР	0,18—0,24	0,80—1,10	0,40—0,70	0,40—0,70	—	—	—
	38ХГН	0,35—0,43	0,80—1,10	0,50—0,80	0,70—1,00	—	—	—
Хромоникелевая и хромоникелевая с молибденом	14Х2Н3МА	0,12—0,17	0,30—0,60	1,50—1,75	2,75—3,15	0,20—0,30	—	—
	20ХН2М (20ХНМ)	0,15—0,22	0,40—0,70	0,40—0,60	1,60—2,00	0,20—0,30	—	—
	30ХН2МА (30ХНМА)	0,27—0,34	0,30—0,60	0,60—0,90	1,25—1,65	0,20—0,30	—	—
	38Х2Н2МА (38ХНМА)	0,33—0,40	0,25—0,50	1,30—1,70	1,30—1,70	0,20—0,30	—	—
	40ХН2МА (40ХНМА)	0,37—0,44	0,50—0,80	0,60—0,90	1,25—1,65	0,15—0,25	—	—
	40Х2Н2МА (40ХНВА)	0,35—0,42	0,30—0,60	1,25—1,65	1,35—1,75	0,20—0,30	—	—
	38ХН3МА	0,33—0,40	0,25—0,50	0,80—1,20	2,75—3,25	0,20—0,30	—	—
	18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА)	0,14—0,20	0,25—0,55	1,35—1,65	4,00—4,40	0,30—0,40	—	—
	25Х2Н1МА (25Х2Н4ВА)	0,21—0,28	0,25—0,55	1,35—1,65	4,00—4,40	0,30—0,40	—	—
	30ХН2МФА (30ХН2ВФА)	0,27—0,34	0,30—0,60	0,60—0,90	2,00—2,40	0,20—0,30	—	—
Хромоникельмолибденовая и хромоникельмолибденовая с ванадием	36Х2Н2МФА (36ХН1МФА)	0,33—0,40	0,25—0,50	1,30—1,70	1,30—1,70	0,20—0,30	—	—
	38ХН3МФА	0,33—0,40	0,25—0,50	1,20—1,50	3,00—3,50	0,35—0,45	—	—
	45ХН2МФА (45ХН1МФА)	0,42—0,50	0,50—0,80	0,80—1,10	1,30—1,80	0,20—0,30	—	—
	20ХН4ФА	0,17—0,24	0,25—0,55	0,70—1,10	3,75—4,15	—	—	—

Примечание. Обозначения качественных, высококачественных и особо высококачественных сталей, а также содержание в них фосфора, серы, меди и никеля см. в примечании к табл. 28.

Содержание кремния во всех приведенных сталях составляет 0,17—0,37%; в сталях согласно обозначениям их марки, содержащим ванадий и титан, количественные отношения этих элементов соответствуют: первого 0,10—0,18%, второго 0,03—0,09%.

Механические свойства конструкционных легированных сталей
(ГОСТ 4543—71)

Продолжение табл. 31

Группа стали	Марка стали	Временное сопротивление σ _в , кгс/мм ²	Предел текучести σ _т , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	Ударная вязкость σ _Н , кгс·м/см ²	Твердость		Группа стали	Марка стали	Временное сопротивление σ _в , кгс/мм ²	Предел текучести σ _т , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	Ударная вязкость σ _Н , кгс·м/см ²	Твердость Нормаль- зованной стали, НВ, кгс/мм ²		
						ГОСТ	ГОСТ									
Хромистая																
	15Х	70	50	12	7	179										
	15ХА	70	50	12	7	179										
	20Х	80	65	11	6	179										
	30Х	90	70	12	7	179										
	30ХР	160	130	9	5	187										
	35Х	93	75	11	7	197										
	38ХА	95	80	12	9	207										
	40Х	100	80	10	6	217										
	45Х	105	85	5	5	229										
	50Х	110	90	4	—	229										
Марганцовистая																
	15Г	42	25	26	—	163										
	20Г	46	28	24	—	179										
	25Г	50	30	22	9	197										
	30Г	55	32	20	9	207										
	35Г	57	34	18	7	207										
	40Г	60	36	17	6	207										
	45Г	63	38	15	5	229										
	50Г	66	40	13	4	229										
	16Г2	43	25	22	—	229										
	50Г2	60	35	15	—	207										
	35Г2	63	37	13	—	207										
	40Г2	67	39	12	—	217										
	45Г2	70	41	11	—	229										
	50Г2	75	43	11	—	229										
Хромомарганцевая ганновская																
	15ХГ	90	75	10	—	187										
	16ХГ	90	90	9	8	217										
	20ХГ	100	89	9	8	197										
	27ХГ	140	120	8	6	217										
	35ХГ	150	130	10	9	217										
	30ХГ	150	130	10	9	229										
	40ХГ	100	89	11	8	229										
	35ХГФ	93	80	14	8	207										
	25ХГМ	120	110	10	8	—										
Хромомарганцевая ганновская																
	33ХС	90	70	13	8	241										
	38ХС	95	75	12	7	255										
	40ХС	125	110	12	3,5	255										

Продолжение табл. 31

Группа стали	Марка стали	Временное сопротивление сечению, кгс/мм ²	Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	Ударная вязкость σ _H , кгс·м/см ²	Твердость Воронина зоны плавления стали H _B , не более
Хромована-дисая	15ХФ 40ХФА	75 90	55 75	13 10	9 9	187 241
Никельмо-либденовая	15Н2М (15НМ) 20Н2М (20НМ)	85 90	65 70	11 10	8 8	197
Хромони-келимоди-деновая	14Х2Н3МА 20ХН2М (20ХНМ) 30ХН2МА (30ХНМ)	100 90 100	90 70 80	10 11 10	8 8 8	269 229
	38Х2Н2МА (38ХНМА) 40ХН2МА (40ХНМА) 40Х2Н2МА (40ХНВА) 38ХН3МА 18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА) 25Х2Н4МА (25Х2Н4ВА)	110 110 110 110 110 110 110 110	95 95 95 95 95 95 95 95	12 12 10 8 8 12 10 4	8 8 8 8 8 8 8 9	269 269 255 255 255 269 269 269
	40Р*	65	40	15	10	—

* Данные по ГУ автогусеничных тракторов.

Таблица 32

Технологические свойства легированных сталей [8; 7]

Марка стали	Распространенные виды термической обработки		Свариваемость ¹	Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) ² при использовании резцов, из	
	заготовки	детали		стали Р18	сплава Т5К10
Малоуглеродистые хромистые 15Х, 20Х, 15ХА	Нормализация	Цементация, закалка, низкотемпературный отпуск	Хорошая	1,3	1,7
Среднеуглеродистые хромистые 30Х, 35Х, 38ХА, 40Х	1. Нормализация 2. Улучшение	1. Без обработки (после улучшения) 2. Цианирование, закалка, низкотемпературный отпуск 3. Закалка ТВЧ	30Х — умеренная, остальных сталей — низкая	0,75	0,85
Марганцевые: 40Г2, 45Г2, 40Г	1. Нормализация 2. Улучшение	—	Весьма низкая	0,55	0,75
Малоуглеродистые хромомарганцевые: 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ	Нормализация	1. Цементация, закалка, низкотемпературный отпуск 2. Цианирование (нитроцементация), закалка, низкотемпературный отпуск	Умеренная	0,9—0,6	1,0—0,75
Среднеуглеродистые бористые: 40Р, 45РП	Улучшение	1. Без обработки 2. Закалка ТВЧ	Низкая	—	—
Хромокремнистые: 33ХС, 38ХС, 40ХС	—	—	—	0,45	0,70
Хромокремнемарганцевые: 30ХГСА, 35ХГСА	1. Нормализация 2. Улучшение (нормализация)	Закалка и низкотемпературный отпуск (после нормализации)	—	0,5—0,45	1,1—0,70

Продолжение табл. 32

Марки стали	Распространенные виды термической обработки		Свариваемость ¹	Механическая обрабатываемость (коэффициент обрабатываемости) ² при использовании резцов из	
	заготовки	детали		стали Р18	сплава Т5К10
Малоуглеродистые хромоникелевые: 12ХН3А, 20ХН3А, 20Х2Н4А	Нормализация	Цементация, закалка (одинарная или двойная), низкотемпературный отпуск	Умеренная (после сварки рекомендуется отжигать)	0,75—0,45	0,85
Среднеуглеродистые хромоникелевые: 40ХН	1. Нормализация 2. Улучшение	1. Закалки и низкотемпературный отпуск 2. Закалка ТВЧ (в обоих случаях после нормализации)	Низкая	0,85	1,05
Хромомарганцовникелевые с титаном и бором 15ХГН2ТА, 20ХГНР	Нормализация	Цементация, закалка, низкотемпературный отпуск	Умеренная	—	—
Никельмолибденовые: 15Н2М, 20Н2М	»	То же	Хорошая	—	—
Малоуглеродистые хромоникельмолибденовые 20ХН2М, 20ХНМ	»	»	Умеренная	0,8	0,9
Хромомарганцовникелемолибденовые 20ХГНМ (19ХГН)	»	Цементация или цианирование, закалка и низкотемпературный отпуск	Умеренная (рекомендуется пологрев, а после сварки отжиг)	—	—
Хромоалюминиевые и хромоалюминиевые с молибденом: 38Х2Ю, 38Х2МЮА	Улучшение	Азотирование, закалка, отпуск	Низкая	0,55	0,75
Хромованадиевые 40ХФА, 50ХФА	»	1. Без обработки 2. Закалка, отпуск	Умеренная	0,75	0,65

¹ Материалы для сварки и наплавки приведены в гл. V настоящего справочника.² За единицу обрабатываемости принята обрабатываемость стали 45.

Таблица 33

Составы газов и ванн, применяемые при химико-термической обработке стальных автомобильных деталей [5; 7]

Марка стали	Характерные детали	Ориентировочный режим термической обработки	Состав газа, ванн, охлаждающей среды	Результат термической обработки
40Х, 38ХА, 40ХН	Болты крышки шатуна, болты маховика	Улучшение. Закалка с $t = 850 \pm 10^\circ\text{C}$, время нагрева 10 мин, время выдержки — 5 мин. Охлаждение, промывка	Нагрев под закалку в ванне: кальцинированная сода Na_2CO_3 — 65—70%; новая соль NaCl — 28—31%; цианистый натрий NaCN — 1—2%	Контроль твердости, на отсутствие трещин и на разрыв (наименьшая величина разрывного усилия 7000 кгс)
30ХГ, 20ХН2М, 20ХН3А, 20ХГНР, 18ХГТ, 15Х и др.	Шестерни заднего моста, шкворни, поршневые пальцы и другие детали	Отпуск при $620—670^\circ\text{C}$, выдержка в печи — 35 мин, охлаждение	Эмульсол (водный 1,5—3% раствор Na_2CO_3 кальцинированной соды)	Глубина слоя (в зависимости от времени выдержки) 1,2—1,6 мм
		Газовая цементация при $t = 940 \pm 10^\circ\text{C}$, время 9—12 ч	Состав и ориентировочный расход газа: эндогаз (наполнитель пространства печи) — 20—25 $\text{m}^3/\text{ч}$; городской газ — 1,5—2,0 $\text{m}^3/\text{ч}$ ^{1,5}	
		Закалка с температуры подогревания $840 \pm 10^\circ\text{C}$	Веретенное или трансформаторное масло	Твердость наружной поверхности HRC 56—62
		Низкотемпературный отпуск, охлаждение	На воздухе	

Продолжение табл. 33

Марка стали	Характерные детали	Ориентировочный режим термической обработки	Состав газа, ванна, охлаждающей среды	Результат термической обработки	
				Состав карбюризатора, дракции	ГОСТ 2047-73, %
25ХГМ, 25ХГТ, 35Х, 20.08 и др.	Валы и шестерни коробок передач, вилки переключения передач, опорные шайбы полусея и сателлитов	Газовое цианирование (нитроцементация) при $t = 860 \pm 10^\circ\text{C}$, время: для валов — 9—10 ч, » шестерен 5—7 ч, » вилок и шайб 3—4 ч	Состав и ориентировочный расход газа: эндогаз — 40—80 м ³ /ч; городской газ — 0,9—1,0 м ³ /ч; аммиак — 0,9—1,1 м ³ /ч	Глубина слоя для валов из стали 35Х, 25ХГТ и 25ХГМ 0,8—1,1 м для шестерен 0,5—0,7 мм; для вилок из стали 20 0,3—0,5 мм; для шайб из стали 0,8—0,15—0,30 мм	Глубина слоя для валов из стали 35Х, 25ХГТ и 25ХГМ 0,8—1,1 м для шестерен 0,5—0,7 мм; для вилок из стали 20 0,3—0,5 мм; для шайб из стали 0,8—0,15—0,30 мм
A12 A20, 20 и др.	Баллонные гайки колес, фиксаторы, стойки амортизатора, сектор рычага ручного тормоза, валики разные и т. п.	Закалка ступенчатая с температурой подогревания $830 \pm 10^\circ\text{C}$. Низкотемпературный отпуск при нагреве до $t = 170—190^\circ\text{C}$, время 60 мин, охлаждение	Охлаждающая среда — ветеринное или трансформаторное масло На воздухе	Твердость наружной поверхности HRC 60—65	Глубина слоя — 0,15—0,20 мм. HRC 52—56, проверка всех деталей тарировочным напильником

¹ Состав Саратовского городского газа: CO₂ — до 0,4%; C₂H₆ — до 0,4%; O₂ — до 2,0%; CO — до 2,0%; H₂ — до 10%; CH₄ + C₃H₈ — до 80—95%; N₂ — до 3%. Кроме городского газа, для газовой цементации применяются пропано-бутановые смеси, пиробензол, осветительный керосин и другие газифицированные продукты.

² Могут применяться и другие составы.

³ Для предохранения поверхностей, не подлежащих насыщению углеродом или азотом, при цементации и плавироувании применяются зашитные обмазки, замешанные на жидким стекле (крепитель), главной составляющей которых обычно является огнеупорная глина или окись меди, например: 1) глика огнеупорная 50%, жидкое стекло 50%; 2) окись меди 30%, тальк технический 5%, жидкое стекло 65% и др.

Составы и фракции для цементации в твердом карбюризаторе

Таблица 34

Карбюризатор дре- вяно-угольный (березовый), ГОСТ 5535-76, %	Карбюризатор полутоксовый, ГОСТ 5535-76, %
Уголь древесный бересковый	Остальное
Каменоугольный полужукс	Остальное
Углекислый барий	20±2
» кальций, не более	2
Сера, не более	0,04(0,06)
Диоксид кремния, не более	0,2(0,3)
Легучие вещества, не более	8(9)
Воды, не более	4,0
Фракции (по величине зерен):	Не более 2
менее 3,5 м	92
от 3,5 до 10 м	4
» 10 до 14 мм	84
	6
	12

П р и м е ч а н и е. Древесноугольный карбюризатор применяется 1-го и 2-го сорта, цифры в скобках соответствуют 2-му сорту.

Состав солей и сплавов, применяемых в закалочных и нагревательных печах-ваннах [7]

Таблица 35

Температура нагревания, °С	Температура применения, °С	Химический состав, %
137	150—500	Азотнокислый натрий — 45
225	280—550	» калий — 55, азотнокислый калий — 50
317	325—600	Азотнокислый натрий — 100
337	350—600	Азотнокислый калий — 100
435	480—780	Хлористый натрий — 21, хлористый барий — 31, хлористый калий — 48
530	560—870	Хлористый натрий — 20, хлористый калий — 30
620	650—900	Хлористый натрий — 35, хлористый калий — 65
660	720—900	Хлористый натрий — 44, хлористый калий — 56
803	850—1100	Хлористый натрий — 100
960	1100—1350	Хлористый барий — 100

П р и м е ч а н и е. При температуре выше 650°С соли не разлагаются. При нагреве выше 900°С происходит сжигание и плавление, что сопряжено с опасностью взрыва. Несоблюдение загрузки в ванну влечет ложную или взрывную опасность.

Таблица 36

Возможные замены наиболее распространенных марок сталей [7]

Заменяемые марки стали	Углеродистые стали		Легированные стали	
	Марки стали заменителей	Заменяющие марки стали	Марки стали заменителей	Заменяющие марки стали
Ст.1, БСт.1	Сталь 08, 10	Сталь 40Г2	Сталь 55Г, 60Г	
Ст.2, БСт.3	Сталь 10, 15, 15Г	Сталь 45Г2	Сталь 45Г2 Сталь 60Г, 65Г, 50Г2, 30Х	
Ст.3	Сталь 20, 15Г, 20Г	Сталь 15Г Сталь 30Х Сталь 15Х	Сталь 20Г, 25Г Сталь 35Г, 40Г	
Ст.4, БСт.4	Сталь 20, 20Г, 25, 25Г	Сталь 20Х	Сталь 15ХА, 20Х, 12ХН3А, 30Х	Сталь 18ХГТ, 12ХН3А, 30Х
Ст.5, БСт.5	Сталь 30, 30Г, 35 35Г, 40, 40Г	Сталь 12ХН3А	Сталь 15ХА, 20Х, 20ХН4Р, 25ХН17, 20ХН1Р, 12ХН4А, 20ХН1Р, 25ХН1Р	Сталь 20ХН3А, 25ХН17, 20ХН1Р
Ст.6, БСт.6	Сталь 45, 45Г, 50, 50Г	Сталь 12Х2Н4А	Сталь 20ХН3А, 25ХН17, 20ХН1Р	
Сталь 08	Сталь 10	Сталь 15ХМ	Сталь 20ХМ	
Сталь 10	Сталь 15	Сталь 18ХГТ	Сталь 30ХГТ, 20ХГР	
Сталь 15	Сталь 15Г, 20	Сталь 25ХГТ	Сталь 25ХГМ, 30ХГТ	
Сталь 20	Сталь 20Г, 25	Сталь 25ХГМ	Сталь 25ХГТ, 15ХГН2ТА	
Сталь 25	Сталь 25Г, 30	Сталь 35Х	Сталь 40Х	
Сталь 30	Сталь 30Г, 35	Сталь 40Х	Сталь 45Х, 40ХН	
Сталь 35	Сталь 35Г, 40	Сталь 38ХА	Сталь 35Х, 40Х, 40ХН	
Сталь 40	Сталь 40Г, 45	Сталь 40ХН	Сталь 45ХН	
Сталь 45	Сталь 45Г, 50	Сталь 30ХМА	Сталь 35ХМ, 38ХМ	
Сталь 50	Сталь 50Г, 55	Сталь 30ХГС	Сталь 30ХГСА, 35ХГСА	

¹ В качестве заменителей указаны марки стали, обеспечивающие примерно те же или несколько лучше механические свойства по сравнению с заменителями стали, применение которых наиболее целесообразно по экономическим соображениям.

Марки и химический состав низколегированной стали (ГОСТ 19262-75)

Марка стали	Содержание элементов, %					Ванадий (ниобий)	Азот (другие элементы)
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром, не более	Медь		
09Г2	≤0,12	0,17—0,37	1,4—1,8	0,30	≤0,30		
09Г2Д	≤0,12	0,17—0,37	1,4—1,8	0,30	0,15—0,30		
14Г2	0,12—0,18	0,17—0,37	1,2—1,6	0,30	≤0,30		
12ГС	0,09—0,15	0,5—0,8	0,8—1,2	0,30	≤0,30		
16ГС	0,12—0,18	0,4—0,7	0,9—1,2	0,30	≤0,30		
17ГС	0,14—0,20	0,4—0,6	1,0—1,4	0,30	≤0,30		
17Г1С	0,15—0,20	0,4—0,6	1,15—1,6	0,30	≤0,30		
09Г2С	≤0,12	0,5—0,8	1,3—1,7	0,30	0,15—0,30		
09Г2СД	≤0,12	0,5—0,8	1,3—1,7	0,30	≤0,30		
10Г2С1	≤0,12	0,8—1,1	1,3—1,65	0,30	0,15—0,30		
10Г2С1Д	≤0,12	0,8—1,1	1,3—1,65	0,30	0,15—0,30		
15ГФ	0,12—0,18	0,17—0,37	0,9—1,2	0,30	0,15—0,30		
15ГФД	0,12—0,18	0,17—0,37	0,9—1,2	0,30	0,15—0,30		
15ГЖФ	0,12—0,18	0,4—0,7	1,3—1,7	0,30	≤0,30		
15Г2СФД	0,12—0,18	0,4—0,7	1,3—1,7	0,30	0,15—0,30		

Использование в автомобилестроении низколегированных сталей с голыми отливаются повышенной прочностью, износостойкостью, коррозионной стойкостью благодаря увеличенному содержанию в них магния, хрома, молибдена. В табл. 37 и 38 приведены группы, марки, механические свойства и химический состав низколегированных сталей. Их преимущественное применение в автомобилестроении указано в табл. 27.

Продолжение табл. 38

Марки стали	Содержание элементов, %						Азот (другие элементы)
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром, не более	Медь	Ванадий (ниобий)	
14Г2АФ	0,12--0,18	0,3--0,6	1,2--1,6	0,40	≤0,30	0,07--0,12	0,015--0,025
14Г2АФД	0,12--0,18	0,3--0,6	1,2--1,6	0,40	0,15--0,30	0,07--0,12	0,015--0,025
16Г2АФ	0,14--0,20	0,3--0,6	1,3--1,7	0,40	≤0,30	0,08--0,14	0,015--0,025
16Г2АФД	0,14--0,20	0,3--0,6	1,3--1,7	0,40	0,15--0,30	0,08--0,14	0,015--0,025
18Г2АФис	0,14--0,22	До 0,17	1,3--1,7	0,30	≤0,30	0,08--0,15	0,015--0,030
18Г2АФДис	0,14--0,22	До 0,17	1,3--1,7	0,30	0,15--0,30	0,08--0,15	0,015--0,030
10Г2Б	≤0,12	0,17--0,37	1,2--1,6	0,30	≤0,30	(0,02--0,05)	0,015--0,030
10Г2БД	≤0,12	0,17--0,37	1,2--1,6	0,30	0,15--0,30	(0,02--0,05)	0,015--0,030
14ХГС	0,11--0,16	0,4--0,7	0,9--1,3	0,5--0,8	≤0,30	—	—
10ХСНД	≤0,12	0,8--1,1	0,5--0,8	0,6--0,9	0,4--0,6	—	—
15ХСНД	0,12--0,18	0,4--0,7	0,4--0,7	0,6--0,9	0,2--0,4	—	—
15Г2АФДис	0,12--0,18	До 0,17	1,2--1,6	0,30	0,2--0,4	0,08--0,15	0,015--0,030
10ХНДГИ	≤0,12	0,17--0,37	0,3--0,6	0,5--0,8	0,3--0,5	—	(фосфор 0,07--0,12, алюминий 0,08--0,15)

П р и м е ч а н и е. Низколегированные стали могут поставляться без термической обработки, в нормализованном или улучшенном состоянии. Они используются в изделиях основных без дополнительной термической обработки. Содержание никеля в сталях 15ХСНД и 10ХНДГ составляет 0,3--0,6%, в сталь 10ХСНДГ 0,5--0,8%. Во всех остальных сталях — —.

Марка стали	Временное сопротивление разрыву σ _В , кгс/мм ²	Предел текучести σ _T , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %	Ударная вязкость σ _{II} , кгс·м/м ²	
				при температуре +20° С	при температуре -40° С
14Г2	46--47	33--34	21	—	3--3,5
09Г2	45	30--31	21	—	—
09Г2Д	45	30--31	21	—	—
12ГС	47	32	26	—	3--4
16ГС	46--50	28--33	21	6	3--4
17ГС	50--52	34--35	23	—	3,5--4,5
17ГС1	52	35--36	23	6--6,5	3,5--4,5
09Г2С1	44--50	30--36	21	6--6,5	3--3,5
10Г2С1	44--50	27--35	21	6--6,5	3,5--4
09Г2СД	44--50	30--36	21	6--6,5	2,5--3
10Г2С1Д	44--50	34--38	21	3--4	—
15ГФ	48--52	40	18	—	3,5--4
15Г2СФ	56	34--38	21	—	3--4
15ГФД	48--52	34--38	18	—	—
15Г2СФД	56	40	18	3,5--4	—
15Г2ДФ	55	40	20	—	4--4,5
16Г2АФ	55	42--45	20	—	4--4,5
16Г2АФДис	58--60	42--45	19	—	3--3,5
18Г2АФис	60	45	19	—	4--4,5
14Г2АФД	55	40	20	—	4--4,5
10Г2Д	58--60	42--45	20	—	4--4,5
16Г2АФДис	55	40	19	—	4--4,5
18Г2АФДис	60	45	19	—	4--4,5
10Г2Б	52	38	21	—	3--4
10Г2БД	52	38	21	—	3--4
14ХГС	50	35	22	—	3,5--4
10ХСНД	52--54	40	19	—	4--5
15ХСНД	50	35	21	—	3--4
10ХНДГИ	48	35	20	—	3

П р и м е ч а н и е. Конструирования цепейных элементов механические характеристики определяются толщиной проката, наибольшие значения относятся к малым толщинам. Отрицательное применение назначения изложенных в табл. 27.

Рессорно-пружинные стали углеродистые и особо легированные широко применяют в конструкциях отечественных автомобилей для изготовления деталей подвесок, пружин, листовых рессор, пластин торшонов для автомобилей ЗАЗ, а также клапанных пружин двигателей, пружин спиральных различных других деталей. В табл. 39 и 41 приведены химический состав и механические свойства легированых и углеродистых рессорно-пружинных сталей (ГОСТ 11959--69). Как видно из табл. 39 и 41, рессорно-пружинные стали относятся к высокому содержанию кремния, марганца, хрома и ванадия.

§ 3. РЕССОРНО-ПРУЖИННЫЕ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ

Таблица 38

Таблица 3

Марки и химический состав рессорно-пружинных легированных сталей (ГОСТ 14959-69)

Марка стали	Углерод	Кремни	Марганец	Хром	Причи ле- гирующие элементы	Марка стали	Рекомендованный режим термической обработки		Механические свойства			
							Температура закалки, °C	Температура отпуска, °C	Прелег проицети σ _В , кг/мм ²	Прелег текучести σ _Г , кг/мм ²	Онностя тельное сжатие δ, %	Твердость Н.Б. термо- вики наф- рабованной стали
50С2	0,47—0,55	1,50—2,00	0,60—0,90	Не более 0,30	—	50С2	870	460	120	110	6	285
55С2	0,52—0,59	1,50—2,00	0,60—0,90	Не более 0,30	—	55С2	870	460	130	120	6	285
55С2А	0,55—0,58	1,50—2,00	0,60—0,90	Не более 0,30	—	55С2А	870	460	130	120	6	285
60С2	0,57—0,65	1,50—2,00	0,60—0,90	Не более 0,30	—	60С2	870	460	130	120	6	285
60С2А	0,58—0,63	1,50—2,00	0,60—0,90	Не более 0,30	—	60С2А	870	460	130	120	6	285
70С3А	0,56—0,74	2,40—2,80	0,60—0,90	Не более 0,30	—	70С3А	870	420	160	140	6	302
50ХГ	0,46—0,54	0,17—0,37	0,70—1,00	0,90—1,20	—	50ХГ	840	440	130	110	7	302
50ХГА	0,47—0,52	0,17—0,37	0,80—1,00	0,95—1,20	—	50ХГА	840	440	130	120	7	302
55ХГА	0,52—0,60	0,17—0,37	0,90—1,20	0,90—1,20	Бор	55ХГР	830	450	140	125	5	302
50ХФА	0,46—0,54	0,17—0,37	0,50—0,80	0,80—1,10	Ванадий	50ХФА	850	520	130	110	8	302
50ХГФА	0,48—0,50	0,17—0,37	0,80—1,00	0,95—1,20	Ванадий	50ХГФА	850	520	130	120	6	321
50С2ХФА	0,56—0,64	1,40—1,80	0,40—0,70	0,90—1,20	Ванадий	60С2НФА	850	410	190	170	5	321
60С2ХА	0,56—0,64	1,40—1,80	0,40—0,70	0,90—1,20	Ванадий	60С2ХА	870	420	180	160	5	321
50ХГА	0,45—0,55	0,80—1,20	0,30—0,50	0,90—1,20	—	50ХГА	850	420	180	160	6	302
65С2ВА	0,61—0,69	1,50—2,00	0,70—1,00	0,70—1,00	—	65С2ВА	880	420	175	160	6	302
60С2Н2А	0,56—0,64	1,40—1,80	0,40—0,70	0,80—1,20	Вольфрам	60С2Н2А	880	460	160	140	6	302
60С2ХА	0,56—0,64	1,40—1,80	0,40—0,70	0,80—1,20	Ницель	60С2ХА	860	460	180	160	6	302
60С2Н2А	0,56—0,64	1,40—1,80	0,40—0,70	0,80—1,20	Ницель	60Г	840	480	100	80	6	285
60СГА	0,56—0,64	1,30—1,80	0,80—1,00	0,30	Ницель	65Г	830	480	100	80	6	285
70С2ХА	0,65—0,75	1,40—1,70	0,40—0,60	0,20—0,40	Ницель	70Г	830	480	105	85	7	285
60Г	0,57—0,65	0,17—0,37	0,70—1,00	Не более 0,25	Ницель	55ГС	820	480	100	80	8	285
65Г	0,62—0,70	0,17—0,37	0,50—1,20	Не более 0,25	—							
70Г	0,67—0,75	0,17—0,37	0,90—1,20	Не более 0,25	—							
55ГС	0,52—0,56	0,50—0,80	0,50—0,90	Не более 0,25	—							

Причина п.е. Закалочная среда для сталей 50С2, 55С2 и 55С2А — масло, для всех остальных сталей — вода.

В табл. 42 приводится химический состав высоколегированных жаростойких и легированных сталей (ГОСТ 5632—72), применяемых для изготовления клапанов на автомобильных двигателей. В некоторых случаях на заготовку клапанов направляется в плунжер при использовании флюса (80% буры и 20% борного ангидрида) кипят из жидкого стекла на никель-хром-бориевой основе. Для этой цели применяется, в частности, сплав ЭИ-616 (состав: С 0,8—1,2%; Si—2,5—3,0%; Cr 15—17%; Fe 1,0—1,5%; Al не более 3,0%; Al не более 0,4%; никель — остаточное) и другие сплавы. Порошок клапанов лигателей ЗМ-130, ЗМ-53 и некоторых других заполняет металлический материал, испарение которого во время работы двигателя способствует снижению рабочих температур гарячей клапанов.

Причина п.е. Содержание серы и фосфора не должно превышать для качественных сталей 0,03%; для высоколегированных 0,025% (каждого элемента). Для всех сталей содержащие магний не должны превышать 0,20%, остаточного никеля 0,25%.

Таблица 40

Механические свойства и рекомендуемый режим термической обработки рессорно-пружинных легированных сталей (ГОСТ 14959—69)

Марка стали	Рекомендованный режим термической обработки		Механические свойства			
	Температура закалки, °C	Температура отпуска, °C	Прелег проицети σ _В , кг/мм ²	Прелег текучести σ _Г , кг/мм ²	Онностя тельное сжатие δ, %	Твердость Н.Б. термо- вики наф- рабованной стали
50С2	870	460	120	110	6	285
55С2	870	460	130	120	6	285
55С2А	870	460	130	120	6	285
60С2	870	460	130	120	6	285
60С2А	870	460	130	120	6	285
70С3А	870	420	160	140	6	302
50ХГ	840	440	130	110	7	302
50ХГА	840	440	130	120	7	302
55ХГА	860	460	180	160	5	302
50ХФА	850	520	130	120	6	321
50ХГФА	850	520	130	120	6	321
50С2ХФА	850	410	190	170	5	321
60С2ВА	850	420	175	160	6	302
60С2Н2А	880	420	175	160	6	302
60СГА	860	460	160	140	6	302
60С2ХА	860	460	180	160	6	302
60С2Н2А	860	480	100	80	6	285
60Г	840	480	100	80	6	285
65Г	830	480	100	80	6	285
70Г	830	480	105	85	7	285
55ГС	820	480	100	80	8	285

Таблица 41

Механические свойства и рекомендуемый режим термической обработки рессорно-пружинных углеродистых сталей (ГОСТ 14959-69)

Марка стали	Рекомендуемый режим термической обработки		Механические свойства			
	Температура закалки, °C	Температура отпуска, °C	Преcел прочности σ _B , кгс/дм ²	Преcел текучести σ _T , кгс/дм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %	Твердость H _B , термически обработанной сталью
65	840	480	100	80	10	255
70	830	480	105	85	9	269
75	820	480	110	90	9	285
85	820	480	115	100	8	302

Примечание. Химическое содержание элементов соответствует его содержанию в конструкционных качественных углеродистых сталях, а также марок по ГОСТ 1050-74.

§ 4 МАРКИ СТАЛЕЙ, ЧУГУНОВ И ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ССНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В табл. 43 приведен материал основных деталей современных марок отечественных автомобильных двигателей и стекол (блоков), а также трубопроводов применяемых для изготавления чугунов, картеров, блоков цилиндров, головок цилиндров, кольца, магниевые сплавы и чугуна.

Порядок изготавливается из жаростойких алюминиевых сплавов (см. гл. 4), титана и распределительные валы изготавливаются из конструкционных сталей или чугуна. Для других деталей применяются качественные и высококачественные стали или модифицированные и специальные чугуны. В табл. 44 приведены марки стали коробок передач, а также корпушки и шестерен язычков, как правило, изготавливается из чугуна из цветных сплавов. Материалом валов и шестерен являются, как правило, легированые конструкционные стали, колеса стяжными сталью.

В табл. 45 приведены данные о материалах коробок передач, изготавливаемых из чугуна или цветных сплавов, оставшиеся детали — из конструкционных сталей. Каждое из них изготавливается из кованых деталей, изготовленных из углеродистых конструкционных сталей. Каждая из которых имеет соответствующую конструкцию.

Корпусные детали, рабочие колеса, карданные передачи являются из кованых деталей, изготовленных из углеродистых конструкционных сталей. В табл. 46, 49, 50 и 51 приводятся соответственно данные о материалах и ступицах колес, подвески, рам,

Таблица 42

Марки и химический состав высоколегированных жаростойких и жаропрочных сталей, применяемых для изготовления клапанов автомобильных двигателей

Марки сталей		Химический состав, %							Прочие легирующие элементы
ГОСТ 5632-72	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Молибден		
40Х9С2	4Х9С2	0,35—0,45	2,0—3,0	≤0,80	8,0—10,0	—	—	—	
40Х10С2М	ЭИ107, 4Х10С2М	0,35—0,45	1,90—2,60	≤0,80	9,0—10,5	—	0,7—0,9	—	
30Х13Н7С2	ЭИ72, 3Х13Н7С2	0,25—0,34	2,0—3,0	≤0,80	12,0—14,0	6,0—7,5	—	—	
45Х14Н14В2М	ЭИ69, 4Х14Н14В2М	0,40—0,50	≤0,80	≤0,70	13,0—15,0	13,0—15,0	0,25—0,40	W 2,00—2,80	
10Х13С10	ЭИ404, 1Х12С10	0,07—0,12	1,20—2,00	≤0,80	12,0—14,0	—	—	Al 1,0—1,8	
—	ЭП332	0,70—0,80	1,25—1,75	0,40—0,70	19,0—21,0	1,0—2,0	—	—	
—	ЭИ992	0,75—0,85	1,5—2,00	0,4—0,7	19,0—21,0	1,0—2,0	—	—	
55Х20Г9АН4	ЭП303, 5Х20Н4Г9	0,50—0,60	≤0,45	8—10%	20,0—22,0	3,5—4,5	—	N 0,3—0,6	
45Х22Н4М3	ЭИ48, 4Х22Н4М3	0,40—0,50	0,70—1,00	0,85—1,25	21,0—23,0	4,0—5,0	2,5—3,0	—	

Примечание. Допустимое содержание серы у различных сталей колеблется в пределах от 0,020—0,030%. допустимое содержание фосфора у разных сталей установлено в пределах от 0,030 до 0,040%.

Материал основных деталей

отечественных двигателей [1; 5; 7]

Таблица 43

Назначение деталей	Марка	автомобилей			
		ЗМЗ-24 и модификации	ЗМЗ-53 и модификации	ЗИЛ-130	ЯМЗ-238
Блок цилиндров	Магнезиальный сплав МЛ-5, штампирь—СЧ 21-40	АЛ9, гильзы—специальный чугун СЧ 26	Серый перлитный чугун	АЛ4, гильзы цилиндров—СЧ 24-44	АЛ4, гильзы цилиндров—чугун легированный
Головка цилиндров	АЛ5	АЛ9	Алюминиевый сплав АК6М2 (нормаль 5322)	АЛ4	АЛ4
Блок головки трубыопоров	АЛ10В	АЛ4	Алюминиевый сплав АК9 (нормаль 52205)	АЛ4	АЛ4
Выпускной трубопровод	Сталь 10	СЧ 18-36	Чугун серый (нормаль СЧ 26)	СЧ 18-36	СЧ 15-32
Коленчатый вал**	ВЧ 50-2	Сталь 45, СЧ 75-50-03, СЧ 65-48-01	ВЧ 50-1,5	Сталь 45	СЧ 15-32
Маховик***	СЧ 21-40, венец—сталь 45	СЧ 18-36, венец—сталь 40	СЧ 18-36, венец—сталь 45	Сталь 45	Сталь 50
Шатун***	Сталь 40Р	Сталь 40, С 40, С 30 (соответствует сталь 40 или 30)	Сталь 45Г2	Сталь 45Г2	Сталь 40Х
Поршневой палец	Сталь 15Х	Сталь 45	Сталь 12ХН	Сталь 45	Сталь 12ХН6А
Поршень	КС 245***	Высококремнистый сплав АК10М2Н***	АЛ30	АЛ30	АК21, ВКЖЛС21
Впускной клапан	(АХ9С2)	40Х9С2 (4Х9С2)	40Х9С2 (4Х9С2)	40Х10С2М (ЭИ107)	40Х10С2М (ЭИ107)
Выпускной клапан	45Х14Н14В2М, 45Х20Г9АН4 (ЭП103)	45Х14Н14В2М, 40Х9С2 (ЭП103)	55Х20Г2МН4 (ЭП103)	55Х20Г9АН4 (ЭП103)	55Х20Г9АН4 (ЭП103)
Распределительный вал	Сталь 15Х	Чугун легированый сплав АК12М2 (нормаль 52421)	Сталь 45 (нормаль 52215)	Сталь 45	Сталь 45
Коромысло	Сталь 20Х	Специальный чугун	Специальный чугун (нормаль 52421)	Сталь 45	Сталь 45
Магнитный сплав МЛ5	АЛ9В	Алюминиевый сплав АК12М2 (нормаль 53228)	АЛ4	АЛ4	СЧ 21-40
СЧ 21-40	СЧ 24-44	СЧ 26	СЧ 24-44	СЧ 18-36, СЧ 24-44	СЧ 21-40

*Использование ВАЗ во многих случаях применяется неостриженным (нормализованым) автомобильным сплавом.

**Используются стальные детали: коленчатый и распределительный валы, а также поршневые пальцы из стальных деталей, подвергнутых закалке ТЧ; поршневые пальцы и другие детали, изготовленные из малогутперристой легированной стали, проходят цементацию, за

除此以外，还提到一些特殊情况下的应用，如某些零件（如气门）可能使用铸造钢或合金钢，而气门座圈可能使用球墨铸铁。

*** По ТУ автомобильных заводов.

**** Используются стальные детали: коленчатый и распределительный валы, а также поршневые пальцы из стальных деталей, подвергнутых закалке ТЧ; поршневые пальцы и другие детали, изготовленные из малогутперристой легированной стали, проходят цементацию, за

Материал основных деталей коробок

Таблица 44

передач отечественных автомобилей [1, 5, 7]

Наименование детали	ГАЗ-24 «Волга»	«Москвич-412НГ», «Москвич-421НГ», «Москвич-434НЭ»	ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А	БАЗ-2101, БАЗ-2102, БАЗ-2103	УАЗ-451М и модификации	ЗИЛ-130, ЗИЛ-135	ГАЗ-53, ГАЗ-56	МАЗ-500А, МАЗ-503А и МАЗ-504А и модификации
Картер	СЧ 18-36	СЧ 15-32, удлинитель —	Магниевый сплав МЛ5	Алюминиевый сплав АК12М2 (нормаль 53228)	СЧ 18-36	СЧ 15-32, ведущий вал КУ 35-10	СЧ 18-36	СЧ 15-32, ведущий вал — КУ 35-10, эл. мотор — АЭИБ
Кронштаки кар-	СЧ 18-36	АЛ9-В	—	АК12М2	СЧ 18-36	СЧ 15-32, ведущий вал КУ 35-10	СЧ 24-44	СЧ 21-40
Вал ведущий	Сталь 30Х	Сталь 35Х	Сталь 40Х	Сталь 19ХГН или 20ХГНМ	Сталь 40Х	Сталь 25ХНМ	Сталь 30Х	Сталь 15-32, ведущий вал — КУ 35-10, эл. мотор — АЭИБ
Шестерня ведомый	Сталь 30Х	Сталь 40Х	Сталь 40ХГН	Сталь 19ХГН или 20ХГНМ	Сталь 40Х	Сталь 25ХНМ	Сталь 30Х	Сталь 15ХГНТА (15ХГНТА) (15ХГНТА)
Вал промежу-	Ось — сталь 45, блок шесте- рени — сталь 30Х	Ось — сталь 20Х, блок шесте- рени — сталь 35Х	Сталь 35Х	Сталь 19ХГН или 20ХГНМ	Сталь 25ХНМ	Сталь 25ХНМ	Сталь 30Х, блок шестерни — сталь 35ХМ	Сталь 15ХГНТА (15ХГНТА) (15ХГНТА)
Шестерня	Сталь 30Х	Сталь 35Х	Сталь 35Х	Сталь 19ХГН или 20ХГНМ	Сталь 40Х или 25ХНМ	Сталь 25ХНМ	Сталь 35Х	Сталь 15ХГНТА (15ХГНТА) (15ХГНТА)
Себ (вал) ше- стороннего хо- роназатора ¹	Сталь 45	Сталь 45	Сталь 40Х	Сталь 19ХГН	Сталь 45	Сталь 25ХНМ	Сталь 45	Сталь 15ХГНТА (15ХГНТА)
Каретки синх- ронизатора ¹	Сталь 30Х	Сталь 35Х	—	Сталь 19ХГН	Сталь 45	Сталь 25ХНМ	Сталь 45	Сталь 15ХГНТА (15ХГНТА)
Кольцо конус- ного синхрониза- тора ¹	Латунь ЛМнСКА 58-2-1.1	Латунь ЛМнСКА 58-2-2.	Латунь ЛМнСКА 58-2-2- 1.1	Латунь ЛМнСКА 58-2-2.	Латунь ЛМнСКА 58-2-1-1	Латунь ЛМнСКА 58-2-2-1-1	Латунь ЛМнСКА 58-2-2-1-1	Латунь ЛМнСКА 58-2-2-1-1

¹ Шестерни, каретки синхронизатора, ведущие и ведомые валы и вала шестерни промежуточного вала подвергаются обжигу газовым цинковоронением или пакованием, закалке.² Ось шестерни в блоке шестерни получает ток из стального шестерни за счет индукции с помощью зажигания и предварительного сжигания (предварительное сжигание проводится в течение 56–64 HRC, временные значения чистой твердости зависят от марки стали и режима термомеханической обработки).³ Ось шестерни в блоке шестерни получает ток из стального шестерни за счет индукции с помощью зажигания и предварительного сжигания (предварительное сжигание проводится в течение 56–64 HRC, временные значения чистой твердости зависят от марки стали и режима термомеханической обработки).⁴ Ось шестерни в блоке шестерни получает ток из стальной шестерни за счет индукции с помощью зажигания и предварительного сжигания (предварительное сжигание проводится в течение 56–64 HRC, временные значения чистой твердости зависят от марки стали и режима термомеханической обработки).

Материалы основных деталей задних мостов

отечественных автомобилей [1, 5, 7]

Таблица 45

Платформовая и монолитная автомобили «Латвия»		ГАЗ-24 «Запад» и модификации	«Москвич-412» и модификации	ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А	ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103	ГАЗ-53А, ГАЗ-66 и модификации	МАЗ-500А, МАЗ-504А и модификации	ЗИЛ-131	ЗИЛ-130	Сталь 40Л-М БелАЗ-540, БелАЗ-546
Картер главной передачи	КЧ 35-10	КЧ 35-10	Магниевый сплав МЛ5 (совместно с картером КП)	Специальный кованый чугун (нормаль 52220)	Балка — сталь 45, крышка — сталь 30	КЧ 35-10	КЧ 37-12	КЧ 35-10	КЧ 35-10	Сталь 40Л-М
Картер заднего моста	Кожухи — балка — —	Балка — сталь 10	—	Балка — сталь 45, патфры — сталь 30Х	Балка — сталь 40Л кованый чугун (нормаль 52220)	Балка — сталь 12ГС, патфры — сталь 40Х	Сталь 17ГС, (сталь 49), трубы и патфры — сталь 35 (сталь 40Х)	Сталь 17ГС (сталь 49), трубы и патфры — сталь 35 (сталь 40Х)	Сталь 17ГС (сталь 49), трубы и патфры — сталь 35 (сталь 40Х)	Сталь 40Л-М
Конические шестерни главной передачи	—	—	—	Сталь 20ХН2М	Сталь 20ХН2М	Сталь 20ХНГР (коническая ведомая)	Сталь 19ХГН	Сталь 20ХН3А	Сталь 20ХН3А	Сталь 20ХН3А
Цилиндрические шестерни главной передачи	—	—	—	—	—	—	—	Сталь 20Х2Н4А	Сталь 20Х2Н4А	Сталь 20ХН3А
Шестерни главной передачи	Сталь 35	Сталь 40	Сталь 35Х2ГСМА	Сталь 30, сталь 40	Сталь 40Г	Сталь 38ХГС	Сталь 38ХГС	Сталь 30ХГТ	Сталь 30ХГТ	Сталь 38ХГСА
Стаканы	Сталь 20ХН2М	Сталь 18ХГТ	Сталь 20ХГНР	Сталь 14ХГН	Сталь 20ХН2М	Сталь 20ХН3А	Сталь 18ХГТ	Сталь 18ХГТ	Сталь 18ХГТ, сталь 25ХГТ	Сталь 18ХГТ, сталь 25ХГТ
Крестовина главной передачи	Сталь 20ХН2М	Сталь 18ХГТ	Сталь 20ХГНР	Сталь 14ХГН	Сталь 20ХН2М	Сталь 20ХН3А	Сталь 25ХГТ	Сталь 25ХГТ	Сталь 18ХГТ, сталь 25ХГТ	Сталь 18ХГТ, сталь 25ХГТ
Крестовина главной передачи	Сталь 30Х	Сталь 40Х	Сталь 40Х	Сталь 14ХГТ	Сталь 20Х	Сталь 20ХН3А	Сталь 25ХГТ	Сталь 25ХГТ	Сталь 12ХН3А	Сталь 12ХН3А
Шестерни главной передачи	КЧ 35-10	КЧ 35-10	Специальный кованый чугун (нормаль 52220)	КЧ 35-10	КЧ 37-12	КЧ 35-10	Сталь Мет6 или КЧ 35-10	Сталь 40Л-1	Сталь 40Л-1	Сталь 40Л-1

Задний мост Шестерни главной передачи и бортовых передач сочленены плавающей передней опорой. Для крестовин и осей стаканов если при замена шестерни главной передачи. При изготовлении указанных деталей из стали (обозначение 52220) в соответствии с правилами всех заводов автомобилей подвергается

закалке ТВЧ. Шестерни главной передачи и бортовых передач сочленены плавающей передней опорой. Для крестовин и осей стаканов если при замена шестерни главной передачи. При изготовлении указанных деталей из стали (обозначение 52220) в соответствии с правилами всех заводов автомобилей подвергается

Таблица 46

Материал основных деталей карданных

релач отечественных автомобилей [1; 7]

Направова- ние деталей	ЗИЛ-130 и модификации	ДАЗ-677 и модификации	ГАЗ-66 и ГАЗ-53А и МАЗ-503А, МАЗ-544А и модификации	МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-544А и модификации	МЗМА «Москвич- 412»	БАЗ-2101, БАЗ-2102, БАЗ-2103	УАЗ-452Д и модификации	ПАЗ-672	КРАЗ-255Б и модификации	БелАЗ-540 и БелАЗ-540А и модификации
Трубы	Сталь 20	Сталь 20	Сталь 15	Сталь 20	Сталь 20	См. полу- оси в табл. 45	Сталь 20	Сталь 15	Сталь 20	Сталь 35
Крестови- ны карда- на	Сталь 18ХГТ	Сталь 55П1	Сталь 20Х	Сталь 15ХГНТА	Сталь 20Х	Сталь 20Х	Сталь 20Х	Сталь 20Х	15ХГНТА	Промежу- точный вал 15ХГНТА, вал задне- го моста 25ХГТ
Вилки, приварива- емые к трубам	Сталь 35	Сталь 35	Сталь 35	Сталь 40	Сталь 40	—	Сталь 40	Сталь 35	Сталь 40	Сталь 40
Вилки скользя- щие ² ³	Сталь 45	Сталь 45	Сталь 40	Сталь 40	Сталь 35	—	Сталь 30Х	Сталь 35Х	Сталь 40	Сталь 40
Шлицевые пиньи ² ³	Сталь 40Х	Вал по- движной шлицевого соедине- ния — сталь 40Х	Втулка шлицевая — сталь 30Х	Вал по- движной шлицевого соедине- ния — сталь 40Х	—	—	Втулка шлицевая — сталь 30Х	Сталь 40	Сталь 40	Сталь 40
Фланцы — втулки ²	Сталь 35	Сталь 35	Сталь 45	Сталь 40	Сталь 35	КЧ 50-4	Сталь 35	Сталь 45	Сталь 40	Сталь 40
<i>1. Характерная термическая обработка крестовин кардана — газовая, цементация или термическое напыление наконечника обычно подвергается нормализации, иной способ термической обработки наконечника и наружные пильцы скользящих вилок могут закаливаться.</i>										
<i>2. Карданные вилки и шлицевые пиньи наконечника и наружные пильцы скользящих вилок могут закаливаться.</i>										
<i>3. Шлицевые наконечники и наружные пильцы скользящих вилок могут закаливаться.</i>										
Материал основных деталей рулевых механизмов										
Направленная деталь	ЗИЛ-130	ГАЗ-53А, ГАЗ-66	МАЗ-600А и модификации	ЛАЗ-695	УАЗ-450УАЗ-451.1 УАЗ-452Л и модификации	ЗАЗ-968	*Москвич-412*	БАЗ-2101, БАЗ-2102, БАЗ-2103	ГАЗ-294 и модификации	
Картер руле- вого меха- низа Кронка картера	КЧ 35-10	КЧ 35-10	КЧ 37-12	КЧ 35-10	КЧ 35-10	КЧ 35-10	АЛ9В	АК9	КЧ 35-10	
Первый (внешний) вал рулевого механизма Вал рулевого сектора ²	Сталь 18ХГТ	Сталь 35Х	ГАЗ-53А сталь 40Л КЧ 35-10 ГАЗ-66	Сталь 20ХНЗА	Сталь 40Х	Сталь 35Х	Сталь 20ХН2М	Сталь 20ХН2М	Сталь АС30ХМ	Сталь 35Х
Рулевая компакта	Сталь 20	Сталь 40	Сталь 45	Сталь 20	Сталь 35	Сталь 20	Сталь 20	Сталь 10	Сталь 35	
<i>1. Чертежи рулевых механизмов обычно подвергаются жаростатому или газовому пламя- ному закалке и индукционному отпуску.</i>										
<i>2. Если рулевой сектор может подвергаться газовому пламеню, то он не подвергается жаростатому или газовому пламя- ному закалке и индукционному отпуску.</i>										

шатрование, закалка и изогнутотермический отпуск, поковки подвергаются нормализации, на хладагенте.

Таблица 47

Таблица 46

отечественных автомобилей [1; 7]

Таблица 46

Таблица 48
Материал основных деталей передних неведущих мостов отечественных грузовых автомобилей [1; 7]

Наименование деталей	ГАЗ-53А	ЗИЛ-130	Семейство МАЗ-500 и МАЗ-500А	Наименование деталей	ГАЗ-53	ЗИЛ-130	Семейство МАЗ-500 и МАЗ-500А
Балка переднего моста	Сталь 30Х	Сталь 45	Сталь 40Х	Рычаги рулевого управления	Сталь 30Х	Сталь 40Х	Сталь 40Х
Поворотная цапфа	Сталь 35Х	Сталь 40Х	Сталь 40Х	Продольная рулевая тяга	Сталь 35	Сталь 20	Сталь 35
Шкворни поворотных цапф	Сталь 50	Сталь 18ХГТ	Сталь 45	Поперечная рулевая тяга	Сталь 35	Сталь 20	Сталь 40

Примечание. Балки переднего моста, поворотные цапфы, рычаги рулевого управления подвергаются улучшению с обеспечением поверхности твердости (в зависимости от марки стали) до НВ 269—321.

Шкворни подвергаются поверхностной закалке ТВЧ или для стали 18ХГТ цементации, закалке и низкотемпературному отпуску.

Таблица 49
Материал основных деталей колесных тормозов и ступниц колес [1]

Наименование деталей	ГАЗ-53А	ЗИЛ-130	Семейство МАЗ-500, МАЗ-500А	БелАЗ-540, БелАЗ-548	Урал-375 и модификации	УАЗ-469, УАЗ-451, УАЗ-452 и др.	ГАЗ-24 «Волга»	«Москвич-412ИЭ» и 408 все модификации	ЗАЗ-966, ЗАЗ-968	ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103
Ступицы колес	КЧ 35-10	КЧ 35-10	Сталь 40ЛК	Сталь 40Л	КЧ 35-10	КЧ 35-10	КЧ 35-10	КЧ 35-10	КЧ 35-10	СЧ 65-48-05 (формаль 52220)
Тормозные барабаны	СЧ 18-36	СЧ 15-32	СЧ 24-44	СЧ 24-44	СЧ 21-40	СЧ 18-36	СЧ 18-36	СЧ 18-36	СЧ 18-36	Алюминиевый сплав АК12М2 с внутренним чугунным кольцом
Колодки тормозные	Сталь 08КП	КЧ 35-10, втулки ЛС 74-3	Сталь 25	Сталь 40Л	КЧ 35-10	Сталь 08КП	Сталь 08 КП	Сталь 10	Сталь 20	Сталь 08КП, сталь 30
Накладки тормозных колодок	АК	АК	АК	АК	АК, 6КФ-58	АК, 6КФ-59	(клей ВС-10-Т)	АК, 6КФ-58	АК	АК

Примечание. Главные и колесные тормозные цилиндры гидравлических тормозов изготавливаются из серого чугуна, обычно марок СЧ 18-36 или СЧ 21-40 (для ВАЗ из чугуна С26).

Поршни гидроцилиндров изготавливаются из алюминиевых или цинковых сплавов, в частности марок АЛ10В, Д1Т, ЦАМ4-1 и др. (для ВАЗ из стали 12ХН). АК — асбестовая композиция. Показатель качества асбестовых накладок регламентируется ГОСТ 18090—72.

Таблица 50
Материал основных деталей подвески отечественных автомобилей [1]

Наименование деталей	ГАЗ-24 «Волга»	«Москвич-412» «Москвич-408»	Запорожец ЗАЗ-968	ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103	ПАЗ-652, ПАЗ-672	ГАЗ-66, ГАЗ-53А	ЗИЛ-130, ЗИЛ-ММЗ-555	МАЗ-500, МАЗ-500А и модификации	УАЗ-459, УАЗ-451М, УАЗ-452 и модификации	КраZ-255Б, -256Б и модификации
Рессорные листы	Сталь 50ХГА	Сталь 50ХГА	—	—	Сталь 50ХГА	Сталь 50ХГ	Сталь 60С2	Сталь 60С2	Сталь 50ХГА	Сталь 60ХГС
Пружины подвески	Сталь 60С2А	Сталь 60С2А	Сталь 60С2А	Сталь 60С2ГФ	—	—	—	—	—	—

Примечание. Пластинки торсиона передней подвески автомобилей ЗАЗ-968 изготавливаются из стали 50ХФА. Рессорные листы в качестве термической обработки подвергаются закалке и высокотемпературному отпуску по режиму: для стали 50ХГА и 50ХГ закалка в масле с температурой нагрева 850—880°С и отпуск при нагреве 450—500°С с обеспечением твердости НВ 363—414; для стали 60С2А закалка в масле с температурой нагрева 900—920°С, отпуск при нагреве до 540—600°С с обеспечением твердости НВ 363—444. Пружины подвески из стали 60С2А подвергаются термической и дробоструйной обработке с обеспечением твердости HRC 45—48. Рессорные пальцы изготавливаются из стали 45 и подвергаются закалке ТВЧ, после которой поверхность твердость находится в пределах HRC 52—60; стремянки рессор обычно изготавливаются из стали 45 или стали 40Х в качестве термической обработки подвергаются нормализации или улучшению.

Таблица 51
Материал основных деталей рам отечественных грузовых автомобилей [1; 7]

Наименование деталей	ЗИЛ-130	ГАЗ-53А	ЗИЛ-164	ГАЗ-51	Семейство МАЗ-500, МАЗ-500А	БелАЗ-531	УАЗ-469
Продольные балки	Сталь 30Т, 1412АФ	Сталь 25	Сталь 30	Сталь 25	Сталь 19ХГС	Сталь 10ХСНД	Сталь 25.
Поперечины	Сталь 20, сталь 08, сталь 1412	Сталь 25, сталь 08КП, сталь 12ГС	Сталь 20, сталь 08, сталь 14Г2	Сталь 25, сталь 08	Сталь 19ХГС, сталь 14ХГС	Сталь 10ХСНД	Сталь 20КП, Сталь 08
Буфер	Сталь 20	Сталь 25	Сталь 20	Сталь 25	—	Сталь 09Г2С	Сталь 08, сталь 20КП
Буксирный крюк	Сталь 35	Сталь 40	Сталь 35	—	Сталь 45	—	Сталь 35

Г л а в а 4. Ц В Е Т Н Ы Е М Е Т А Л Л Y И С П L A V Y

В автомобильстроении и ремонтном производстве нашли широкое применение цветные сплавы на алюминиевой, цинковой и медной основе, различные антифрикционные сплавы и пр., некоторое применение получили также магниевые сплавы (см. табл. 43).

Частые цветные металлы применяют для нанесения различного назначения покрытий на поверхности деталей и для напаивания поверхностей электролитическим способом с целью компенсации их износа. Кроме того, цветные металлы и сплавы применяют для изготовления и ремонта аккумуляторных батарей и электрических проводов.

§ 1. Ц В Е Т Н Ы Е М Е Т А Л Л Y И С П L A V Y НА А ЛЮМИНИЕВОЙ, ЦИНКОВОЙ И МАГНИЕВОЙ ОСНОВЕ

В автомобильстроении применяются листовые алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685—75) и деформируемые алюминии и алюминиевые сплавы (ГОСТ 4784—74). Деформируемые называются такие алюминиевые сплавы (листы, прутки, профильный материал, ленты), которые изготавливаются путем обработки давлением. Как видно из табл. 43, 44 и 45, для изготавления автомобильных деталей преимущественно применяются листовые цветные сплавы, причем иногда негостивизованные заливочные сплавы. Деформируемые сплавы применяют для изготавления поршней двигателей (сплав АК4), поршней цилиндров гидравлических тормозов (сплав АК-ДПН), заклепок (сплав А18, В55 и др.) и различных мелких деталей. В табл. 52 приведены классификация и основная область применения в автомобилестроении деформируемых сплавов сплавов. В табл. 53 и 54 приведены химический состав, а в табл. 55 способы приготовления, термическая обработка, механические и теплофизические свойства наиболее распространенных при изготавлении автомобилей цветных алюминиевых сплавов.

В табл. 56 приведены марки и рекомендации шифровые обозначения алюминия в автомобильных деформируемых сплавах (ГОСТ 4784—74), в табл. 57 — сплавы на основе алюминия, деформируемые сплавы, имеющие наибольшее применение в автомобилестроении по надежности и прочности при изгибе.

Сплавы, маркируемые деформированием (ГОСТ 14957—76) иногда применяют для изготовления блоков картеров двигателей и коробок передач (сплав АЛ5), либо котлов (сплав АЛ2). В некоторых случаях детали (сплав АЛ5), имеющие повышенную прочность в рабочем состоянии. Поэтому их применяют для изготавления автомобилей цветной стальной формы с точными размерами в тонкими стенками металлических чаш из листовой стали под давлением. Толщина размеров отливок достигает здесь 3-го класса, а прочность цветной поверхности соответствует 5-7-му классам (ГОСТ 2785—73).

В табл. 58 приводятся марки, химический состав, основные свойства и общий применение цветных сплавов, предусмотренных ГОСТ 21437—75 или ТУ засекретных автомобильной промышленности. Детали из цветных сплавов при производстве обрабатываются резкошлифуют.

Магниевые сплавы применяются при восстановлении деталей из алюминиевых сплавов, приводится в гл. 5.

Таблица 52

Классификация, марки и область применения при изготавлении автомобильных деталей алюминиевых листовых сплавов (ГОСТ 2685—75)

Группы сплавов				
I	II	III	IV	V
Сплавы на основе системы алюминий — кремний	Сплавы на основе системы алюминий — кремний — медь	Сплавы на основе системы алюминий — медь	Сплавы на основе системы алюминий — магний	Сплавы на основе системы алюминий — прочие компоненты (жаростойкие сплавы)
<i>Марки сплавов</i>				
АЛ2 АЛ4 АЛ4-1 АЛ5 АЛ9-1 АЛ34(ВАЛ5) АК9(АЛ18) АК7(АЛ9Б)	АЛ3 АЛ5 АЛ5-1 АЛ6 АЛ32 АК5М2(АЛ3В) АК5М7(АЛ10В) АК7М2(АЛ14В) АК4М4(АЛ15В)	АЛ7 АЛ19 АЛ33(ВАЛ11)	АЛ8 АЛ13 АЛ22 АЛ23 АЛ23-1 АЛ27 АЛ27-1 АЛ28	АЛ1 АЛ11 АЛ21 АЛ24 АЛ25 АЛ30 АК21М2 (ВКЖЛС-2)
<i>Основная область применения</i>				
Головки цилиндров двигателей, картеры рулевых механизмов, удлинители картеров коробок передач, картеры сцепления, поршни компрессоров, корпусы масляных центрифуг, вакуумных насосов, поршни тормозных цилиндров, выпускные трубопроводы и многие другие детали	Корпусы карбюраторов, топливных насосов, арматура (чаще пинковый сплав); крышки различные; патрубки мелкие, ненагруженные детали	Арматура, кронштейны и другие детали	Декоративные детали	Поршни двигателей

Химический состав наиболее распространенных в автомобилестроении алюминиевых литейных сплавов (ГОСТ 2685-75)

Г а б л и ц а 53

Номер группы	Марка сплавов	Химический состав основных компонентов, %							
		Алюминий	Магний	Кремний	Марганец	Медь	Никель	Титан	Другие элементы
I	АЛ2	Основа	—	10,0—13,0	—	—	—	—	—
	АЛ4	»	0,17—0,30	8,0—10,5	0,20—0,50	—	—	—	—
	АЛ4-1	»	0,23—0,30	9,0—10,5	0,20—0,35	—	—	0,08—0,15	—
	АЛ-9	»	0,20—0,40	6,0—8,0	—	—	—	—	—
	АЛ9-1	»	0,25—0,30	7,0—8,0	—	—	—	0,8—0,15	—
	АК9(АЛ4В)	»	0,20—0,40	8,0—11,0	0,20—0,50	—	—	—	—
	АК7(АЛ10В)	»	0,20—0,50	6,0—8,0	—	—	—	—	—
II	АЛ5	»	0,35—0,60	4,5—5,5	—	1,0—1,5	—	—	—
	АК5М7 (АЛ10В)	»	0,20—0,50	4,5—6,5	—	6,0—8,0	—	—	0,05—0,15
	АК7М2 (АЛ14В)	»	0,20—0,60	6,0—8,0	0,20—0,60	1,5—3,0	—	—	0,10—0,20
	АК4М4 (АЛ15В)	»	—	3,0—5,0	0,20—0,60	3,5—5,0	—	—	—
	АЛ19	»	—	—	0,60—1,0	4,5—5,3	—	0,15—0,35	—
IV	АЛ8	»	9,5—10,0	—	—	—	—	—	—
	АЛ13	»	4,5—5,5	0,8—1,3	0,10—0,40	—	—	—	—
	АЛ23	»	6,0—7,0	—	—	—	—	0,05—0,15	Бериллий 0,02—0,10, цирконий 0,5—0,20
V	АЛ24	»	1,5—2,0	—	0,20—0,50	—	—	0,10—0,20	—
	АЛ25	»	0,8—1,3	11,0—13,0	0,30—0,60	1,5—3,0	0,8—1,3	0,05—0,20	—
	АЛ30	»	0,8—1,3	11,0—13,0	—	0,8—1,5	0,8—1,3	—	—
	АЛ21	»	0,3—1,3	—	0,15—0,25	4,6—6,0	2,6—3,6	—	Хром 0,1—0,2
	ВКЖЛС-2	»	0,2—0,5	20,0—22,0	0,20—0,40	2,20—3,00	2,2—2,8	0,10—0,30	Хром 0,2—0,4

П р и м е ч а н и е. В указанных сплавах в зависимости от их марок может ограничиваться наличие следующих примесей: магния, кремния, марганца, меди, цинка, свинца, титана, никеля, бериллия, циркония, бора. ГОСТ 2685-75 регламентирует содержание каждой примеси в их суммарное количество.

Т а б л и ц а 54

Химический состав негостированных или скорректированных по отношению к ГОСТ алюминиевых сплавов, широко применяемых на автомобильных заводах [5]

Марка сплавов	Основные компоненты, %						
	Кремний	Медь	Магний	Марганец	Никель	Железо (титан)	Алюминий
АК12М2	11,0—12,5	1,75—2,50	—	—	—	0,70—1,00	Остальное
АК6М2	5,5—6,5	1,75—2,25	0,30—0,45	—	—	(0,10—0,20)	»
АК9	8,5—9,5	—	0,30—0,45	0,40—0,60	—	(0,05—0,15)	»
АК10М2В	9,5—10,5	2,00—2,50	0,90—1,20	—	0,80—1,20	—	»
АМ4	—	4,20—5,00	0,20—0,40	—	—	(0,15—0,30)	»
АК21	20,0—22,0	1,40—1,80	0,40—0,80	0,40—0,80	1,4—1,6	Не более 0,7, кобальт 0,5—1,2	»
АЛ4ч	8,0—11,0	—	0,20—0,40	0,20—0,50	—	—	»
АЛ4чс	8,0—11,0	—	0,20—0,35	0,20—0,50	—	—	»

П р и м е ч а н и е. В зависимости от марки сплавов в них может ограничиваться содержание следующих примесей: никеля, свинца, олова, титана, никеля, марганца, меди, железа. Примеры использования указанных сплавов при изготовлении автомобильных деталей приведены в табл. 41, 47 и 52.

Таблица 55

Механические, физические, технологические и эксплуатационные свойства
наиболее распространенных в автомобилестроении литьевых алюминиевых
сплавов (ГОСТ 2685—76)

Марки сплавов	Способ литья ¹	Вид термической обработки ²	Механические свойства, не менее			Физические свойства		Технологические и эксплуатационные свойства			
			Временное сопротивление σ_B , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ , %	Твердость, HB	Температура плавления, °C	Температура литья, °C	Обрабатываемость резанием	Свариваемость	Коррозионная стойкость	Пределные рабочие температуры, °C
АЛ2	ЗМ, ОМ, ВМ, КМ	T2	14	4	50	565	680—720	Пониженная	Хорошая	Хорошая	200
АЛ2	КД	T2	15	2—3	50						
АЛ4	К	T1	20	1,5	70	550	690—760	»	»	»	200
АЛ4	ЗМ, ВВ, К, КМ	T6	23—24	3	70						
АЛ9	З, О, В, К, Д	T2	14	2	45						
АЛ9	КМ, З, В	T4	18—19	4	50						
АЛ9	ЗМ, ОМ, ВМ	T6	23	1	70	550	690—750	Удовлетворительная	»	»	200
АЛ9	ЗМ, ОМ, ВМ	T7	20	2	60						
АЛ9	ЗМ, ОМ, ВМ	T3	16	3	55						
АК9	З, К	T6	24—25	0,5	80—90	550	690—750	То же	»	»	200
АК9	З, К	T _o	20—22	0,5	75	550	690—750	»	»	»	200

3 зак 838

AЛ5	З, О, В, К	T1	16	0,5	65	535	720—750	Удовлетворительная	Удовлетворительная	Удовлетворительная	250
АК5М7	З, К	T1	15	—	80	535	690—730	Средняя	То же	Пониженная	250
АЛ23	З, О, К	T4	23	6	60	449	660—720	Хорошая	То же	Отличная	100
АЛ25	К	T1	19	—	90	540	680—730	Удовлетворительная	Хорошая	Удовлетворительная	300
АЛ30	К	T1	20	0,5	90	540	680—730	То же	То же	То же	250
АЛ21	К	T6	18—21	1	65—75	540	720—760	Хорошая	Удовлетворительная	Пониженная	325

¹ Условные обозначения способов литья: З — в песчаные формы, О — в оболочковые формы, В — по выплавляемым моделям, К — в кокиль, Д — под давлением, М — модификация.

² Условные обозначения видов термической обработки: Т1 — искусственное старение; Т2 — отжиг, Т4 — закалка, Т5 — закалка и кратковременное (неполное) искусственное старение, Т6 — закалка и полное искусственное старение, Т7 — закалка и стабилизирующий отпуск. Т_o — за-

Б в автомобилестроении преимущественно применяют режим Т1 при нагреве до $t=175\pm 5^\circ\text{C}$ и выдержке при этой температуре 12—15 ч и режим Т6, включающий нагрев до $t=535+5^\circ\text{C}$, выдержку при этой температуре 4—6 ч, закалку в воду, нагретую до 50—100° С, нагрев до

Таблица 56

**Марки и рекомендуемые цифровые обозначения алюминия
и алюминиевых деформируемых сплавов (ГОСТ 4784—74)**

Марки	Рекомендуемые цифровые обозначения марки										
АД0	1011	АД35	1350	Д12	1521	Д16	1160	АМг5	1550	АК6	1360
АД1	1013	АВ	1340	АМг1	1510	Д16П	1161	АМг5П	1551	АК8	1380
ММ	1403	В65	1165	АМг2	1520	Д18	1180	АМг6	1560	В95	1950
АМц	1400	Д1	1110	АМг3	1530	АК4	1140	АД31	1310	1915	1915
АМцС	1401	Д1П	1111	АМг4	1540	АК4-1	1141	АД33	1330	1925	1925

Таблица 57

Химический состав наиболее распространенных деформируемых алюминиевых сплавов (ГОСТ 4784—74)

Марки	Химический состав основных компонентов, %								Область применения
	Алюминий	Медь	Магний	Железо	Титан				
В65	Основа	3,9—4,5	0,15—0,30	0,30—0,50	—	—	—	—	Заклепки, элементы конструкций
Д16	»	3,8—4,9	1,20—1,80	0,30—0,90	—	—	—	—	Порши автомобильных двигателей, диски и кольца турбокомпрессорных и турбиновых двигателей
Д18	»	2,2—3,0	0,20—0,50	—	—	—	—	—	
АК4	»	1,9—2,5	1,40—1,80	—	0,80—1,30	0,80—1,40	0,80—1,30	0,02—0,10	
АК4-1	»	1,9—2,7	1,20—1,80	—	—	—	—	—	

Примечание. В указанных сплавах в зависимости от их марки может ограничиваться наличие следующих примесей: железа, кремния, меди, марганца, никеля, цинка, титана, магния, хрома, ГОСТ 4784—74 регламентирует содержание каждой примеси и их суммарное количество.

Таблица 58

Марки, химический состав и основные свойства цинковых литьевых сплавов [5]

Марка сплава	Основные свойства			Основное назначение	Продолжение
	Температура плавления, °С	σB, кгс/см ²	δ, %		
ЦАМ4-1 ¹	390—500	28,7	7,0	Для деталей средней точности	
ЦАМ4 ¹	390—500	33,3	10,0	Для деталей с устойчивыми размерами	
ЦАМ4-3 ¹	395—500	35,0	5,0	Для деталей высокой точности	

¹ Сплавы, используемые по ТУ автомобилестроения для изготовления корпусов карбюраторов, топливных насосов и других деталей методом литья под давлением.

Примечание. ГОСТ 21437—75 предусматривает сплавы ЦАМ9-1-Л и ЦАМ10-Л, относящиеся к категории литейных сплавов (наготовляемые изделия обычно отливаются в кокиль), и ЦАМ9-1,5 и ЦАМ10-5 — сплавы, обрабатываемые давлением.

§ 2. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ

*Чистая медь имеет в автомобилестроении и авторемонтном производстве ограниченное применение. Зато широко применяются медно-цинковые сплавы (латуни), оловянные и безоловянные бронзы.

Латуни подразделяются на литьевые (ГОСТ 1711—72) и деформируемые (ГОСТ 15527—70), последние, в свою очередь, подразделяются на простые (основными компонентами которых являются медь и цинк) и многокомпонентные. В табл. 59 приводится классификация, основные марки и область применения деформируемых латуней, в табл. 60 и 61 — химический состав, механические, физические и технологические свойства деформируемых латуней, наиболее популярных в автомобилестроении и авторемонтном производстве. Латуни также в большинстве случаев являются многокомпонентными, их марки, химический состав, механические свойства, способы литья и область применения указаны в табл. 62 и 63.

При практическом использовании следует иметь в виду, что повышение процентного содержания меди в составе латуни улучшает ее пластичность, теплопроводность, электропроводность и коррозионную стойкость. Относительное повышение содержания цинка улучшает обрабатываемость латуни резанием, приработываемость, повышает износостойкость, снижает себестоимость латуни. Включение в состав латуни свинца увеличивает ее антифрикционные свойства. Наличие в латуни олова, марганца, кремния, железа повышает ее прочность и способстует улучшению антикоррозионных свойств.

Таблица 59

Классификация и основная область применения деформируемых медно-цинковых сплавов (латуней) (ГОСТ 15527-70)

Простые		Виды латуней					
		Многокомпонентные					
Алюминиевые, алюминиево-железистые, алюминиево-никелевые, никелевые	Марганцевые, марганцово-алюминиевые	Железистомарганцовистые, железисто-цинковистые	Оловянные	Свинцовистые	Кремнистые, мышьяковистые, алюминиево-мышьяковистые, оловянисто-мышьяковистые, алюминиевоникеле-кремнистомарганцовистые		
Л96 Л90, Л63 Л85, Л60 Л80 Л70 Л68	ЛА77-2 ЛАЖ60-1-1 ЛАН59-3-2 АН65-1	ЛМи58-2 ЛМиA57-3-1	ЛЖМи59-1-1 ЛЖС58-1-1	ЛО90-1 ЛО70-1 ЛО62-1 ЛО60-1	ЛС74-3 ЛС64-2 ЛС63-3 ЛС60-1 ЛС59-1 ЛС59-1В	ЛК80-3 ЛМи68-0,05 ЛАМш77-2-0,05 ЛОМш70-1-0,05 ЛАНКМи72-2-2,5-0,5-0,5	
Втулки генераторов, заклепки крепления фрикционных накладок, бачки радиаторов, клапаны топливного бака (Л63), трубы водяного и масляного радиатора (Л63, Л90), трубы пневматических тормозных систем, топливопровода, детали радиаторов (Л96), листы, трубы, прутки	Трубы конденсаторные радиатора, прутки, листы, лента, проволока	Прутки для газовой пайки чугуна, полосы, проволока, листы	Полосы, прутки, проволока, грубы	Втулка вала рулевой сошки (ЛО90-1, ЛО60-1), сварочная проволока (ЛО60-1). ленты, листы, трубы, прутки	Угольники, тройники, крестовины пневматических и топливных систем, толкатели экономайзеров карбюраторов, пробки топливных фильтров и т. д. (ЛС59-1); жиклеры и пробки карбюраторов (ЛС59-1В); втулки тормозных колодок, кронштейнов педалей и др. (ЛС74-3)	Для различных деталей при повышенных требованиях к коррозионной стойкости	

П р и м е ч а н и е. Содержание фосфора для всех латуней не более 0,01%, сурьмы не более 0,005, висмута не более 0,002%.

Химический состав деформируемых латуней, наиболее употребляемых в автомобилестроении и авторемонтном производстве (ГОСТ 15527-70)

Механические, физические и технологические свойства деформируемых латуней, наиболее употребляемых в автомобилестроении и авторемонтном производстве (ГОСТ 15527-70)

Марка	Температура плавления, °C	Механические, физические и технологические свойства деформируемых латуней, наиболее употребляемых в автомобилестроении и авторемонтном производстве (ГОСТ 15527-70)					
		Время полное сопротивление σ _В , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	H В, кгс/мм ²	Мягкотяжелый (отожженный)	Мягкотяжелый (отожженный)	Ударная вязкость α _Н , кгс·м/см ² (в мягком состоянии)
Л63	905	60	33	3	49	164	56
Л90	1045	48	26	4	45	136	53
Л96	1070	45	24	2	50	137	59
ЛС59-1	900	65	40	16	45	140	90
ЛС74-3	965	65	35	4	50	—	60
ЛО60-1	900	55	38	10	40	—	—
ЛО90-1	1015	52	28	5	45	148	58
ЛМи58-2	880	70	40	—	15,6	175	85

Таблица 61

Марка	Медь	Цинк	Марганец (олово)	Свинец	Химический состав, %	
					Железо, не более	
Л63	62,0—65,0	Остальное	—	—	≤ 0,03	0,10
Л190	88,0—91,0	»	—	—	≤ 0,03	0,10
Л96	95,0—97,0	»	—	—	≤ 0,03	0,10
ЛС59-1	57,0—60,0	»	—	—	0,8—1,9	0,50
ЛС59-1В	57,0—61,0	»	—	—	0,8—1,9	0,50
ЛС74-3	72,0—75,0	»	—	—	2,4—3,0	0,10
ЛО60-1	59,0—61,0	»	(1,0—1,5)	≤ 0,03	1,0	
ЛМи58-2	57,0—60,0	»	1,0—2,0	≤ 0,1	1,0	
ЛО90-1	88,0—91,0	(0,25—0,75)	≤ 0,03	0,1	0,1	

Таблица 60

Механические свойства литьевых медно-цинковых сплавов (латуней)
(ГОСТ 17711—72)

Таблица 62

Марка латуни	Способ литья*	Механические свойства (не менее)			
		Временное сопротивление разрыву σ _в , кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	Твердость HB	
ЛК80-3Л	K, 3	30	15	110—100	
ЛАЖМц66-6-3-2	K, 3 Ц, K, 3	30—25** 70—60**	15—7 7	100—90 160	
ЛА67-2,5	K, 3	40—30	15—12	90	
ЛАЖ60-1-1Л	K, 3	42—38	18—20	90—80	
ЛМцНЖА60-2-1-1	K, 3	40—35	18—20	85—100	
ЛС59-1ЛД	D	20	6	70	
ЛМцС58-2-2-2	Ц	20	20	30	
ЛМцС58-2-2	K, 3	30	4—6	100—90	
ЛМцБ-2-Л	K, 3 Ц, K, 3 3	35—25 35 15	8—10 20 10—18	80—70 100 100—90	
ЛМцЖ55-3-1	K, 3, Ц K, 3, D	50—40	8	60	
ЛВОС					

* Условные обозначения способов литья: 3 — в землю, K — в кокиль, Ц — центробежное, D — под давлением.

** Во всех графах первая цифра — для литья в кокиль.

*** Первая цифра для центробежного литья.

Ремонт деталей и узлов, изготовленных из латуней, обычно производят пайкой. Материалы, применяемые на авторемонтных и автотранспортных предприятиях для пайки латунных деталей, приводятся в § 3 этого главы.

В автомобилестроении и авторемонте применяются литьевые (ГОСТ 613—65), обрабатываемые давлением латунистые (ГОСТ 5017—74) и безолятнистые бронзы (ГОСТ 18175—78). Наиболее распространены для изготовления деталей оловянные бронзы. Они характеризуются достаточной прочностью, высокими антифрикционными качествами, коррозионной стойкостью, кроме того, хорошими упругими свойствами. Повышение содержания олова в оловянных бронзах увеличивает их прочность и твердость, но уменьшает пластичность и ударную вязкость.

В качестве легирующих добавок в оловянную бронзу входят фосфор, цинк, никель, сплавы, никель улучшают механические свойства бронзы, причем никель способствует измельчению зерна и улучшению структуры сплава, свинец и фосфор улучшают антифрикционные свойства и, кроме того, обрабатываемость резанием (растяжка) и износостойкость (свыше). Вместе с тем увеличение содержания фосфора более 0,35—0,40% снижает магнитные свойства сплава. В табл. 64 и 65 приводится химический состав и область применения оловянных бронз, обрабатываемых давлением, и литьевых бронз. В табл. 66 те же данные приведены по отношению к обрабатываемым давлением безолятнистым бронзам. Из приведенных в табл. 66 марок бронз следует, в частности, отметить кремнистые марки БРКМц-1 и борнитовые марки БРБ2; БРБН1,7; БРБН1,9, обладающие упругостью, прочностью химической стойкостью, высоким значением усталостной выносливости. Эти бронзы применяются для изготовления ответственных пружин: термостатов, пробок топливных баков, клапанов топливных насосов, пружин карбюраторов и т. п.

Таблица 63

Марки и химический состав некоторых литьевых медно-цинковых сплавов (латуней) (ГОСТ 17711—72)

Наименование латуни	Марка сплава	Химический состав по основным компонентам, %							Основное назначение
		Медь	Алюминий	Железо	Марганец	Свинец	Другие компоненты	Цинк	
Кремнистая	ЛК80-3Л	78—81	—	—	—	—	Кремний 3,0—4,5	Остальное 2,5—4,5	Арматура, детали приборов
Кремнисто-свинцовая	ЛКС80-3-3	77—81	—	—	—	2,0—4,0	Кремний 2,5—4,5	—	Подшипники, втулки, вкладыши
Алюминиево-железо-марганцевая	ЛАЖМц66-6-3-2	64—68	4—7	2,0—4,0	1,5—3,0	—	—	То же	Гайки нажимных винтов
Алюминиевая	ЛА67-2,5	66—68	2—3	—	—	—	—	—	Для коррозионно-стойких деталей
Алюминиево-железная	ЛАЖ60-1-1Л	58—61	0,8—1,5	0,8—1,5	0,1—0,6	—	—	Олово 0,2—0,7	Арматура, втулки, подшипники
Марганцево-никелево-алюминиевая	ЛМцНЖА60-2-1-1-1	58—62	0,5—1,0	0,5—1,1	1,5—2,5	—	—	Никель 0,5—1,5	Для деталей, работающих в среде масла, топлива, воды
Свинцовая	ЛС59-1ЛД	58—61	—	—	—	0,8—2,0	—	—	Для изготовления деталей литьем под давлением
Марганцевая	ЛМц58-2Л	57—60	—	—	—	1,0—2,0	—	—	Для подшипников, деталей, заливаемых баббитом
Марганцево-железная	ЛМцЖ55-3-1	53—58	—	0,5—1,5	3,0—4,0	—	—	—	Корпусы пробок радиатора, гребные винты, лопасти
Оловянико-свинцовая	ЛВОС	60—75	—	—	—	1,0—3,0	Олово 0,5—2,0	—	Для различных штуцеров, применяемых в автомобилестроении

Примечание. В указанных латунах в зависимости от их марок могут содержаться примеси: свинца, олова, сурьмы, марганца, железа, алюминия, фосфора, никеля. ГОСТ 17711—72 регламентирует содержание каждой примеси и их общее количество.

Марки, химический состав и примерное назначение оловяннистых бронз, обрабатываемых давлением (ГОСТ 5017-74)

Таблица 64

Марка	Химический состав по основным компонентам, %					Примерное назначение
	Олово	Фосфор	Цинк	Прочие легирующие элементы	Медь	
Бр.ОФ8,0-0,3	7,5—8,5	0,25—0,35	—	Никель 0,10—0,20	Остальное	Проволока для сетчатых фильтров
Бр.ОФ7-0,2	7,0—8,0	0,10—0,25	—	—	»	Прутики, применяемые для различных целей
Бр.ОФ6,5-0,4	6,0—7,0	0,26—0,40	—	Никель 0,10—0,20	»	Проволока для пружин, антифрикционные втулки, изготовление различных деталей
Бр.ОФ6,5-0,15	6,0—7,0	0,10—0,25	—	—	»	Ленты, полосы, втулки, подшипниковые детали, заготовки для сталебронзовых втулок
Бр.ОФ4-0,25	3,5—4,5	0,20—0,30	—	—	»	Трубки для контрольно-измерительных приборов и других целей
Бр.ОЦ4-3	3,5—4,5	—	2,7—3,3	—	»	Проволока для пружин топливного насоса, прутки, применяемые для изготовления штуцеров и различных других деталей
Бр.ОЦС4-4-2,5	3,0—5,0	—	3,0—5,0	Свинец 1,5—3,5	»	Ленты, полосы, прокладки, подшипниковые детали, втулки
Бр.ОЦС4-4-4	3,0—5,0	—	3,0—5,0	Свинец 3,5—4,5	»	То же

Примечание. Допустимое содержание примесей: сурьмы, висмута, алюминия, серы и магния не более 0,002% во всех сплавах; кремния не более 0,002% и свинца не более 0,02% во всех сплавах, кроме двух последних; фосфора не более 0,03% в первом и третьем сплавах; железа не более 0,02% в первом, третьем и пятом сплавах и не более 0,05% в остальных.

Бронзы оловяннистые литьевые (ГОСТ 614-73)*

Таблица 65

Марка	Основные компоненты, %**					Марка	Основные компоненты, %**				
	Олово	Цинк	Свинец	Никель	Медь		Олово	Цинк	Свинец	Никель	Медь
Бр.03Ц8С4- Н1	2,6—4,0	7,0—10,0	3,0—6,0	0,5—2,0	Остальное	Бр.ОЦС3- -12-5***	2,0—3,5	8,0—15,0	3,0—6,0	—	Остальное
Бр.03Ц13С4	2,1—3,5	9,0—16,0	3,0—6,0	—	»	Б.ОЦС5-5- -5***	4,0—6,0	4,0—6,0	4,0—6,0	—	»
Бр.04Ц7С5	3,1—5,5	6,5—9,0	4,0—7,0	—	»	Бр.ОЦС4-4- -17***	3,5—5,0	2,0—6,0	14,0—20,0	—	»
Бр.05Ц6С5	4,1—6,0	4,5—6,5	4,0—6,0	—	»	Бр.ОЦС3,5- -7-5***	3,0—4,5	6,0—9,5	3,0—6,0	—	»
Бр.ОЦСН3- -7-5-1***	2,5—4,0	6,0—9,5	3,0—6,0	0,5—2,0	»						

* ГОСТ 614-73 распространяется на оловяннистые бронзы в чушках, предназначенные для изготовления оловяннистых литьевых бронз по ГОСТ 613-65.

** По ГОСТ 614-73 допускаются примеси (не более): сурьмы 0,5%; железа 0,4; марганца 0,2; алюминия, кремния, магния 0,02; висмута 0,015; мышьяка 0,15; фосфора 0,1; никеля 1—2%.

*** По ГОСТ 613-65 механические свойства последних пяти бронз: предел прочности от 15 до 21 кгс/мм², относительное удлинение от 4 до 8%, твердость HB 60.

Марки и химический состав некоторых безоловяннистых бронз, обрабатываемых давлением (ГОСТ 18175-72)

Таблица 66

Марка	Химический состав по основным компонентам, %						Применение
	Алюминий	Бериллий	Марганец	Никель	Другие компоненты	Медь	
Бр.А5	4—6	—	—	—	—	—	Плиты, листы, полосы, прутки, втулки, подшипники, пружины ответственных мелких
Бр.А7	6—8	—	—	—	—	—	Полосы, ленты, прутки, проволока, поковки
Бр.АМц9-2	8—10	—	1,5—2,5	—	—	—	Ленты, полосы, проволока, пружины и ленты для приборов
Бр.Б2	—	1,8—2,1	—	0,2—0,5	—	—	То же
Бр.БНТ1,7	—	1,60—1,85	—	0,2—0,4	Титан 0,10—0,25	»	»
Бр.БНТ1,9	—	1,85—2,10	—	0,2—0,4	Титан 0,10—0,25	»	Пружины крышки топливного бака, проволока, прутки, полосы
Бр.КМц3-1	—	—	1—1,5	—	Кремний 2,75—3,5	»	Пружины крышки топливного бака, проволока, прутки, полосы

Примечание. В указанных бронзах в зависимости от их марки могут содержаться примеси мышьяка, сурьмы, олова, кремния, алюминия, никеля, свинца, фосфора, железа, цинка, марганца. ГОСТ 18175-72 регламентирует качественное содержание каждой примеси и их общее количество. По ранее действовавшему ГОСТ 493-54 предусматривались также свинцовистые бронзы для подшипников двигателей ма-

§ 3. АНТИФРИКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ И ПРИПОИ

Антифрикционные сплавы широко применяются в конструкциях автомобилей в качестве материала трущихся поверхностей вкладышей коленчатых валов двигателей и различных втулок. В качестве антифрикционных сплавов в автомобилестроении и авторемонте находят применение оловянные, свинцовые и кальциевые баббиты, свинцовые бронзы и сплавы на алюминиевой основе (по ГОСТ 14113-69 и ТУ заводов автомобилей промышленности).

Примуществом стали-алюминиевых вкладышей является их прочность, хорошая теплопроводность, температуростойкость, относительная дешевизна. В табл. 67 приводятся марки оловянных, свинцовых, кальциевых и алюминиевых антифрикционных сплавов.

Припой различных групп и марок имеют широкое применение в автомобильной промышленности, на авторемонтных и автотранспортных предприятиях. В табл. 68 и 69 приведены марки, физико-механические свойства, назначение и химический состав оловянно-свинцовых припоеv (ГОСТ 21930-76). Эти припой имеют наибольшее применение на авторемонтных и автотранспортных предприятиях. В табл. 70 и 71 те же сведения приводятся по отношению к серебряным припоям (ГОСТ 19738-74). Положительными свойствами серебряных припоеv является высокая механическая прочность, пластичность, электропроводность, коррозионная стойкость. В табл. 72 приводятся основные данные по медно-цинковым припоям. В табл. 73 приведены составы флюсов для пайки оловянно-свинцовых, серебряных, медно-цинковых и алюминиевых припоеv.

Марки оловянных, свинцовых, кальциевых и алюминиевых антифрикционных сплавов, используемых для изготовления вкладышей подшипников и заливки различных втулок

Оловянные (ГОСТ 1320-74)	Свинцовые (ГОСТ 1320-74)	Кальциевые (ГОСТ 1209-73)	Алюминиевые (ГОСТ 14113-69)	Основные компоненты, %	
				Олово	Сурьма (кальций (меде))
B88	БН	БКА	АОЗ-1	59-61	0,05-0,5
B83	БС6(СОС6-6)	БК2	АО9-2	49-51	0,05-0,5
B83C			АО9-2Б	39-41	0,05-0,5
		БК2Ш	АО9-1	34-36	0,05-0,5
			АО20-1*	29-31	0,05-0,5
			АН-2,5	24-26	0,05-0,5
			АСМ	17-18	0,05-0,5

* В последние годы в автомобилестроении для изготовления вкладышей широкое распространение получили негостированный сплав АМО-1-20, близкий по химическому составу АО20-1. Химический состав сплава АМО-1-20: олова 19-24%, меди 0,8-1,3, железа до 0,3%, алюминий — остальное.

Таблица 68

Химический состав оловянно-свинцовых припоеv (ГОСТ 21930-76)

Марка	Основные компоненты, %		Свинец
	Олово	Сурьма	
Бессурьмянистые			
ПОС90, ПОС90-П	89-91	—	—
ПОС61, ПОС61-П	59-61	—	—
ПОС40, ПОС40-П	39-41	—	—
ПОС30, ПОС30-П	29-31	—	—
ПОС10, ПОС10-П	9-10	—	—
ПОС61М, ПОС61М-П	59-61	—	—
ПОСК50-18, ПОСК50-18П	49-51	(1,5-2,0) 17-19	—
ПОСК2-18, ПОСК2-18П	18-23	17,5-18,5	—
Малосурьмянистые			
ПОССу61-0,5, ПОССу61-0,5-П	59-61	0,05-0,5	—
ПОССу50-0,5-П	49-51	0,05-0,5	—
ПОССу40-0,5	39-41	0,05-0,5	—
ПОССу40-0,5-П	34-36	0,05-0,5	—
ПОССу35-0,5	—	—	»
ПОССу35-0,5-П	—	—	»
ПОССу30-0,5	—	—	»
ПОССу30-0,5-П	—	—	»
ПОССу25-0,5	—	—	»
ПОССу25-0,5-П	—	—	»
ПОССу18-0,5	—	—	»
ПОССу18-0,5-П	—	—	»
Сурьмянистые			
ПОССу95-5, ПОССу95-5-П	94-96	4,0-5,0	—
ПОССу40-2, ПОССу40-2-П	39-41	1,5-2,0	—
ПОССу35-2, ПОССу35-2-П	34-36	1,5-2,0	—
ПОССу30-2, ПОССу30-2-П	29-31	1,5-2,0	—
ПОССу25-2, ПОССу25-2-П	24-26	1,5-2,0	—
ПОССу18-2	17-18	1,5-2,0	—
ПОССу15-2	14-15	1,5-2,0	—
ПОССу10-2	9-10	1,5-2,0	—
ПОССу8-3	7-8	2,0-3,0	—
ПОССу5-1	4-5	0,5-1,0	—
ПОССу4-6	3-4	5,0-6,0	—
ПОССу4-4	3-4	3,0-4,0	—
Остальное			
Призначане. ГОСТ 21930-76 ограничивает содержание примесей сурьмы, меди, серебра, никеля, алюминия, серы, фосфора.			
В обозначениях марок припоеv буква II означает повышенное требование по содержанию примесей.			

Таблица 69

Марки, физико-механические свойства и назначение оловянно-свинцовых припоеv (ГОСТ 21930—76)

Марка припоя	Температура плавления, °C		Временное сопротивление разрыву σ _В , кгс/мм ²	Ударная вязкость α _{II} , кгс·см/см ²	Твердость по Бринеллю, HB	Назначение
	Солидус	Ликвидус				
ПОС40	183	283	3,8	4,0	12,5	Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа, пайки радиаторов, топливопроводов и т. д.
ПОС10	268	299	3,2	3,2	12,5	Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических приборов, реле и др.
ПОС61М	183	192	4,5	1,1	14,9	Для лужения и пайки медной проволоки в электроприборостроении
ПОСК50-18	142	145	4,0	4,9	14,0	Для пайки деталей, чувствительных к перегреву
ПОССу61-05	183	189	4,5	3,7	13,5	Для лужения и пайки электроаппаратуры, обмоток электрических машин
ПОССу50-0,5	183	216	3,8	4,4	13,2	Для лужения и пайки радиаторов
ПОССу40-0,5	183	235	4,0	4,0	13,0	Для пайки радиаторных трубок, обмоток, лужения и пайки белой жести
ПОССу35-0,5	183	245	3,8	3,9	13,3	Для лужения и пайки свинцовых деталей
ПОССу30-0,5	183	255	3,6	3,9	13,2	Для лужения и пайки листового цинка, радиаторов
ПОССу25-0,5	183	266	3,6	3,9	13,6	Для лужения и пайки радиаторов
ПОССу40-2	185	229	4,3	2,8	14,2	Припой широкого назначения
ПОССу25-2	185	260	3,8	2,4	—	Для пайки в автомобилестроении в авторемонтном производстве
ПОССу18-2	186	270	3,6	1,9	11,7	Для пайки в автомобилестроении в авторемонтном производстве
ПОССу15-2	184	275	3,6	1,9	12,00	Для пайки в автомобилестроении в авторемонтном производстве
ПОССу10-2	268	285	3,5	1,9	10,8	Для пайки в автомобилестроении в авторемонтном производстве
ПОССу5-1	275	308	3,3	2,8	10,7	Для пайки в автомобилестроении в авторемонтном производстве
ПОССу4-6	244	270	6,5	0,8	17,3	Для лужения и пайки деталей, работающих при повышенных температурах, для лужения трубчатых радиаторов
						Для пайки белой жести, закатанных швов

Таблица 70
Марки и примерное назначение серебряных припоеv (ГОСТ 19738—74)

Марка припоя	Химический состав и температура плавления наиболее распространенных серебряных припоеv (ГОСТ 19738—74)						Примерное назначение
	Серебро	Медь	Цинк	Олово	Другие компоненты	Температура плавления, °C	
ПСр72	72,0±0,5	Остальное	—	—	—	779	779
ПСр70	70,0±0,5	26,0±0,5	—	—	—	770	715
ПСр65	65,0±0,5	20,0±0,5	Остальное	—	—	722	695
ПСр50	50,0±0,5	—	—	—	—	860	779
ПСр45	45,0±0,5	30,0±0,5	—	—	—	730	665
ПСр25	25,0±0,3	40,0±1,0	Остальное	—	—	775	740
ПСр15	15,0±0,5	—	—	—	Фосфор	810	640
ПСр12М	12,0±0,3	52,0±1,0	Остальное	—	4,8±0,3	830	793
ПСр10	10,0±0,3	53,0±1,0	То же	—	—	850	822
ПСр2,5	2,5±0,3	—	—	5,5±0,5	Свинец—осталь	300	295

Приложение. ГОСТ 19738—74 ограничивает также содержание примесей свинца, железа, висмута,

Химический состав, температура плавления и механические качества наиболее распространенных медно-цинковых припоев [7]

Марка припоя ¹	Температура плавления, °С	Химический состав, %		Механические свойства		Область применения		
		Со-лик-ли-дус	Пик-ли-дус	Медь	Цинк			
ПМЦ-36	800	825	34—38	Остальное	—	—	7,7	Для пайки деталей из латуни, содержащей до 68% меди
ПМЦ-48	850	870	46—50	»	21	130	8,2	Для пайки медных сплавов, содержащих свыше 68% меди
ПМЦ-54	875	885	52—58	»	23	90	8,3	Для пайки автомобильных деталей из латуни, бронзы, стали, серого и ковкого чугуна

Приимечание. Для пайки деталей из цветных сплавов и чугуна могут применяться также латуни, в частности латунь марки Л63.

¹ По ГОСТ 1534—42 (в настоящее время отменен).

Флюсы для пайки оловянно-свинцовыми, серебряными медно-цинковыми и алюминиевыми припоями [7; 10]

Таблица 73

Группы припоея	Применение	Химический состав, %
Оловянно-свинцовые (ГОСТ 21930—76)	Для пайки разных деталей из разнообразных материалов (подробно см. табл. 69)	1) Водный раствор хлористого цинка — 100. 2) Водный раствор хлористого цинка — 75, хлористый аммоний — 25. 3) Стиртовой раствор карнифоли — 100 и другие составы
Серебряные (ГОСТ 19738—74)	Для пайки пластинок из твердых сплавов и во всех случаях, когда требуется высокая сопротивляемость коррозии, изгибу, ударным и вибрационным нагрузкам (подробно см. табл. 70)	1) Борная кислота — 60, фтористый калий или фтористый натрий — 40. 2) Борная кислота — 57, фтористый кальций — 43. 3) Фтористый калий — 35, фторобарят — 40, борный ангидрид — 25 и другие составы
Медно-цинковые	Для пайки медных сплавов	Бура — 50, борная кислота — 50

¹ Для пайки алюминиевых радиаторов и других деталей в качестве припоя могут применяться: 1) сварочные проволоки марок СвАК10, СвАК10; 2) алюминиево-магний 5,5—6,5%; алюминий — остальное; 3) силумин состава: кремний 10—15%, медь не более 0,8, цинк не более 0,3%, алюминий — остальное.

Продолжение табл. 73

Группа припоея	Применение	Химический состав, %
Алюминиевые сплавы	Для пайки деталей из алюминиевых сплавов	1) Фтористый калий или фтористый натрий — 6—8, хлористый лягий — 35—42, хлористый цинк — 15—25, хлористый калий — остальные 2) Фтористый калий или фтористый натрий — 8—10, хлористый натрий 15—20, хлористый барий 10—15, хлористый цинк 30—40, хлористый калий — остальные 3) Хлористый лягий — 29—35, хлористый цинк — 8—12, хлористый калий 54—56, хлористый натрий 9—11 и другие составы
Алюминиево-алюминиевые ¹		

К сварочным и наплавочным материалам относятся сварочная и наплавочная проволоки, электроды, присадочные прутки, покрытия (обмазки), флюсы, горючие, защитные, плазмообразующие газы, наплавочные порошки, карбид кальция и другие материалы.

Сварочная проволока предназначена для изготовления электродов для ручной дуговой сварки и наплавки металлических деталей и конструкций. В авторемонтном производстве малогодеродистую сварочную проволоку иногда используют при восстановлении деталей механическими видами наплавки. ГОСТ 202246—70 предусматривает 75 марок сварочной проволоки из никелемещущих наплавок наибольшее применение при восстановлении автомобильных деталей, приведен в табл. 74.

В табл. 75 приведены наиболее распространенные компоненты покрытий электродов для ручной дуговой сварки и наплавки.

В табл. 76 перечислены марки и приведен химический состав наплавочных проволок, предусмотренных ГОСТ 10543—75. В ремонтном производстве при восстановлении деталей механизированными способами наплавки широко используются многие марки наплавочной проволоки. Особенно распространены проволоки марок: Нп-50, Нп-65, Нп-80, Нп-30ХГСА, Нп-20Х14, Нп-30Х13 и др. В табл. 77 приведены твердость наплавленного металла и примерное назначение наплавочных проволок.