

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-23.05- 05.02/6/184.00.1/Б/ППВ 03
	Екземпляр № 1	Арк 1 / 1

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ/ЕКЗАМЕНУ
з навчальної дисципліни
«Гірнича геометрія»**

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності код спеціальності «Назва спеціальності»
освітньо-професійна програма «Назва»
факультет _____ ГЕФ _____
(назва факультету)
кафедра _____ маркшейдерії _____
(назва кафедри)

Схвалено на засіданні кафедри
маркшейдерії
«28» серпня 2020 р.
протокол № 6
Завідувач кафедри
_____ Руслан СОБОЛЕВСЬКИЙ

Розробник: д.т.н., проф. кафедри маркшейдерії Соболевський Р.В.

Житомир
2020

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-23.05- 05.02/6/184.00.1/Б/ППВ 03
	Екземпляр № 1	Арк 1 / 2

1. Види проєкцій, які застосовуються в гірничій геометрії.
2. Загальні відомості про методи проєктування і про види проєкцій які використовуються в гірничій геометрії.
3. Точка і пряма в проєкціях з числовими відмітками.
4. Зображення точки і прямої в проєкціях з числовими відмітками.
5. Взаємне положення прямих.
6. Градування прямих.
7. Площина в проєкціях з числовими відмітками.
8. Проєкції площин.
9. Взаємне положення площин.
10. Взаємне положення прямої і площини.
11. Методи перетворення проєкцій.
12. Загальні відомості. Метод заміни площин проєкцій. Метод суміщення площин.
13. Зображення багатогранників і кривих поверхонь в проєкціях з числовими відмітками.
14. Перетин багатогранників площиною.
15. Математичні дії з поверхнями топографічного порядку.
16. Аксонометричні проєкції.
17. Суть аксонометричних проєкцій.
18. Показники спотворення.
19. Аксонометричний масштаб.
20. Афінні проєкції.
21. Суть афінного проєктування.
22. Системи координат.
23. Види афінних проєкцій та їх показники спотворення.
24. Векторні проєкції.
25. Стереοграфічні проєкції.
26. Зображення і побудова прямої і площини в стереοграфічних проєкціях.
Побудова ортогональних і екваторіальних сіток в стереοграфічних проєкціях. Циклографічні проєкції.
27. Площинні форми залягання.
28. Геометричні параметри пласта (покладу).
29. Визначення елементів залягання і параметрів покладу.
30. Площинні форми залягання.
31. Визначення елементів залягання пласта.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-23.05- 05.02/6/184.00.1/Б/ППВ 03
	Екземпляр № 1	Арк 1 / 3

- 32.Потужність пласта і способи її визначення.
- 33.Зображення площинних форм залягання.
- 34.Площинні форми залягання.
- 35.Інклинметрична зйомка свердловин.
- 36.Глибина залягання покладу.
- 37.Геометризація складчастих форм залягання, чинники, які впливають на утворення тектонічних порушень.
- 38.Загальні відомості про тектонічні порушення в залягання гірських порід.
- 39.Геометризація складчастих форм залягання, класифікація складок.
- 40.Геометричні елементи і параметри складок. Форми складок і їх класифікація.
- 41.Геологічна карта або план.
- 42.Графічне виявлення складчастих форм.
- 43.Геологічні розрізи.
- 44.Гіпсометричні плани.
- 45.Геометризація складок, побудова геологічних розрізів.
Геологічні розрізи. їх види способи побудов.
- 46.Геометризація складок, побудова гіпсометричних планів.
- 47.Поняття про гіпсометричні плани.
- 48.Блок-діаграми.
- 49.Загальні відомості про диз'юнктиви і їх вплив на умови розробки.
- 50.Елементи зміщень і їх ознаки. Геометричні параметри диз'юнктивів.
Геометрична класифікація диз'юнктивів.
- 51.їх ознаки. Виявлення зон тектонічних порушень способом плоских вертикальних перерізів, графічним і графоаналітичним способом.
- 52.Загальні відомості. Задання та проектування січних виробок на пласт.
Похилі, вертикальні та горизонтальні гірничі виробки.
- 53.Класифікація тріщин. Параметри тріщинуватості. Проведення спостережень за тріщинуватістю.
- 54.Опрацювання спостережень і документування тріщинуватості. її вплив на проведення гірничих робіт.
- 55.Задачі і методи геометризації. Поняття геометризації. її методи і види.
- 56.Система розрізів. Гіпсометричний план. Геометризація умов залягання корисних копалин.
- 57.Характеристика складу корисної копалини. Поняття про опробування.
Складання планів опробування.
- 58.Поняття про мінливість геологічних показників.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-23.05- 05.02/6/184.00.1/Б/ППВ 03
	Екземпляр № 1	Арк 1 / 4

- 59.Методи оцінки мінливості (геологічні, статистичні, аналітичні).
- 60.Оцінка вимог до геометризації вугільних, рудних, бокситових, розсипних родовищ.
- 61.Способи побудови контурів тіл.
- 62.Визначення площі контурів запасів.
- 63.Визначення площі плоскої поверхні.
- 64.Визначення площі топографічної поверхні.
- 65.Способи: середнього арифметичного, геологічних блоків, експлуатаційних блоків, спосіб розрізів, багатокутників.
- 66.Способи підрахунку запасів твердих корисних копалин.
- 67.Способи: трикутників, об'ємної палетки П.К. Соболевського.
- 68.Способи підрахунку запасів пластових родовищ.
- 69.Облік стану і руху запасів корисних копалин.
- 70.Основні поняття про облік руху запасів корисних копалин.
- 71.Втрати та збіднювання корисних копалин в процесі їх видобування та їх класифікація.

* Індекс структурного підрозділу відповідно до наказу ректора «Про індексацію структурних підрозділів Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 22.06).

** Індекс освітньої програми відповідно до наказу ректора «Про індексацію освітніх програм Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 122.00.1/Б).

*** Шифр освітньої компоненти в освітній програмі (наприклад, ОК1).